

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第三十批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3YN202406070047	昆明市五华区红云街道江东境界2期7栋后门10米的万禧龍KTV晚上10点至凌晨2点娱乐噪声扰民。	昆明市	噪音	万禧龍KTV存在噪声扰民问题。	基本属实	督促KTV规范守法经营，采取有效措施降低对周边居民影响。	1.五华区督促万禧龍KTV经营者主动履行噪声污染防治主体责任，规范经营秩序，减少经营噪声对周边群众的影响。 2.加强常态化监管，加强日常巡查和工作提醒，发现问题及时整改。	未办结	无
2	D3YN202406070046	昆明市官渡区关上街道春城大观领袖玉坤苑小区内1-2栋之间每天早晚广场舞噪声严重扰民。	昆明市	噪音	玉坤苑小区老年人跳广场舞，播放音量过大产生一定噪声。	基本属实	加强巡查管理，督促广场舞组织者降低音量，减少噪声对周边居民影响。	1.官渡区6月8日已对跳广场舞的老年人进行噪声管控普法宣传。 2.物业公司工作人员已加强巡逻和日常管控，发现广场舞声音过大，及时干预和劝解制止，防止音量过大产生噪声扰民问题。	已办结	无
3	D3YN202406070045	昆明市官渡区十里铺路保利城一期东侧网约车夜间充电导致充电桩散热装置噪声扰民。	昆明市	噪音	保利城一期东侧十里铺电动汽车公共充电站项目夜间噪声已符合声功能区要求，但充电桩充电时散热风扇声音较大，对周边住户造成一定影响。	基本属实	督促运营公司采取降噪措施，减少噪声对住户的影响。	1.官渡区督促运营公司进行降噪整改，采取分时段充电方式，每天22:00-8:00（次日）关闭距离小区住户最近的充电桩，以降低对住户的影响。 2.要求该公司加强场站管理，对场站内充电桩进行定期检查，发现故障设备及时更换，确保场站及周边安全。 3.要求该公司加强与小区物业、居民的沟通交流，在小区内张贴温馨提示，及时告知居民整改落实情况。	已办结	无
4	D3YN202406070049	昆明市安宁市街街道信基产业园区后方靠近山边有约1万吨黑色、灰色的泥状固体废物，雨天堆放处会流出黑色污水。	昆明市	土壤	被投诉点为云南光联商贸有限公司物料堆场，该公司于4月15日租赁安宁市信基产业园D地块用于露天堆放水洗低品位磷矿，现场未采取有效覆盖措施，厂界无围挡。	部分属实	1.依法依规查处云南光联商贸有限公司违法行为。 2.督促企业清理场地内堆存的磷矿。	安宁市已于6月2日对云南光联商贸有限公司违法行为进行立案查处，并督促该公司尽快对物料厂内的水洗低品位磷矿进行清理。	未办结	无
5	X3YN202406070059	昆明市西山区海口街道海门村张永某、纪成某等人将海门村集体30亩左右的菜地、水田、耕地毁坏，在海口卫生院左侧新建10亩左右的私人停车场、50亩左右的沿街商铺，严重破坏土地生态；张永某、纪成某等人及蒋凹村小部分村民在未批准下，毁坏蒋凹村老农场原始林地约20余亩扩建足球场，严重破坏原始林地，造成水土流失。	昆明市	生态	1.该地块位于海口社区卫生服务中心东侧，实际用地面积22.84亩，其中15.45亩地土地手续齐全；剩余用地7.39亩，地类为水浇地（耕地），现状正在种植玉米、蔬菜等粮食作物，符合耕地使用要求，不存在毁坏耕地问题。 2.昆明海亦丰中学在未办理林地征占用手续情况下，租用昆明市西山区海口街道海门社区蒋凹居民三组集体土地进行足球场建设，占用林地面积6.91亩，涉嫌擅自改变林地用途。	部分属实	1.依法依规对昆明海亦丰中学涉嫌擅自改变林地用途违法行为进行处理。 2.督促学校恢复占林区域的林业生产条件。	西山区已委托勘察设计单位对昆明海亦丰中学涉嫌擅自改变林地用途的范围及面积进行勘察，待完成勘察后尽快完成执法查处工作。	未办结	无
6	X3YN202406070055	昆明市呈贡区绿地海之城15号地块小区门口长期堆放建筑垃圾，雨水冲刷污染土地影响滇池流域；小区内到处垃圾堆积，部分未覆盖部分被回填；15号地块至14号地块道路未完工，两侧行道树旁堆积垃圾，就地焚烧秸秆废物产生恶臭；小区南面道路污水泥浆遍地，车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	昆明市	土壤,水	1.在前期投诉件办理中，已对建筑垃圾、生活垃圾、秸秆焚烧物、淤泥等进行了清理，在西侧空地上播种了草籽。 2.小区南侧车库入口未封顶，存在雨水倒灌安全隐患。	部分属实	督促建设方完成车库封顶。	建设方正在封闭未封顶车库，做好雨水倒灌地下车库的防范措施。	未办结	无
7	X3YN202406070054	昆明市盘龙区青云街道玺樾花园小区油烟污染严重。	昆明市	大气	盘龙区玺樾花园小区6家餐饮商户均存在选址不当、油烟扰民及证照不齐问题。	属实	督促餐饮单位规范经营，加强日常监管，降低对周边居民影响。	1.盘龙区于5月24日向周边餐饮商户解释对盘龙区玺樾花园小区不予办理餐饮相关许可的政策依据。 2.盘龙区于5月27日对玺樾花园小区6家餐饮商户下达《责令改正违法行为决定书》，责令6家餐饮经营户于2025年5月31日完成转型经营。整改期间内，对油烟净化设施开展清洗维护，减少油烟对周边居民的影响。 3.盘龙区组织周边居民召开群众座谈会，通报办理计划，听取群众意见，同时加强宣传，公开办理计划。	未办结	无
8	X3YN202406070052	昆明市官渡区政府以“三旧改造”为名，未取得任何用地手续下，对昆明市官渡区环湖东路宝丰村约3000余亩（其中：住宅用地和集体建设用地300亩，耕地、湿地和林地2700亩）土地和农田进行强制征收，进行商业开发，严重破坏滇池生态。	昆明市	生态	1.根据相关文件精神，明确了对宝丰村三旧改造连片开发项目征地拆迁范围、搬迁期限及限制行为、集体土地补偿标准、房屋拆迁补偿标准、特困补助费以及其它相关等事项。在启动征迁工作后，到目前为止，宝丰村内还有13栋民房没有签订拆迁安置协议。 2.目前，在宝丰村范围内仅启动昆明市第十五水质净化厂建设项目，占地约310亩。该项目属于民生项目，不属于商业项目。	部分属实	深入开展政策宣传工作，积极化解群众诉求，争取群众支持。	官渡区深入开展了政策宣传工作，正面解答群众诉求；并积极化解矛盾，努力争取支持。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
9	X3YN202406070051	前期曾反映昆明市东川区铜都街道石羊村大量基本农田被毁坏问题。办理情况中，“批准面积670亩，涉及石羊村570亩均为2012年获云南省国土资源厅批复的国有建设用地内容”，未提及毁坏田地均属基本农田，否认毁坏的基本农田是用于建设农夫山泉水厂与事实不符。	昆明市	土壤	1.2012年批准征收的铜都街道片区的674.5亩土地，不属于基本农田范围。 2.东川区2012年度征收的674.5亩土地中的243亩土地未正式开展国有建设用地招标、拍卖、挂牌出让工作，农夫山泉项目公司未取得该土地使用权。	部分属实	加大土地管理相关法律法规宣传力度，严格履行征地信息公开制度，充分保障群众的知情权。	东川区已在铜都街道石羊社区宣传土地管理相关法律法规，提高群众知晓率；对已批准为国有建设用地的原东川区铜都街道石羊社区土地已实地放桩，标识出明确界线。	已办结	无
10	X3YN202406070048	昆明市嵩明县杨桥街道办太平龙居委会太平龙居民小组李某某占用举报人0.45亩农田建房，李某某、余某某将下水管、化粪池污水排放到投诉人田地，污染农田。	昆明市	土壤	1.投诉人在上世纪90年代共分到农田2.4亩。经现场测量，举报人现使用农田2.4亩，不存在被他人占用的情况。 2.李某某、余某某家化粪池污水未外排，李某某家屋后雨水管雨水排放至投诉人田边沟内。	部分属实	督促李某某对现有雨水管进行改造，不再排入投诉人田边沟内。	李某某已对现有雨水管进行改造，变更排水路线，引导至房前的雨水沟内排放。	已办结	无
11	X3YN202406070040	前期反映昆明市五华区螺峰街吉庆祥糕点厂24小时噪音扰民，生产排放大量有毒有害气体等问题。目前该企业仍然24小时生产，噪声、粉尘扰民，排放有毒有害气体。	昆明市	噪音	1.本件为重复投诉，在前期投诉办理过程中吉庆祥糕点厂已采取规范作业秩序、关闭倒车提示音、设备加装隔音垫等措施，降低装车作业时的噪声，经监测，该厂昼间、夜间厂界噪声均未超限值。同时，五华区为该厂运输车辆办理通行许可，同意该厂运输车辆出城时间延后至8:00，该厂将装货时间从每日4:30调整为5:30之后。 2.该厂生产中无粉尘、有毒有害气体排出。	部分属实	督促糕点厂进一步采取有效措施，降低生产噪声影响。	1.五华区再次对吉庆祥糕点厂负责人约谈，要求进一步优化作业时间，糕点分装作业在24:00前结束，并在装车作业时加派人员，将装车时间延后至每日6:00左右。 2.五华区对吉庆祥糕点厂装车作业时段继续开展常态化监管，并将整改情况在吉庆祥糕点厂及平政街30号小区门口粘贴公示。	已办结	无
12	X3YN202406070041	昆明市五华区昌源中路假期城市小区8栋下方“趁早”咖啡吧，两个月以来每天营业至凌晨2-3点，噪声扰民严重，多次投诉未解决。	昆明市	噪音	1.趁早咖啡馆正常经营时间为8:00至20:00左右，但偶尔会约朋友在店里聚会到深夜，噪声对邻近住户产生影响。 2.经调阅近半年记录，无涉及该店噪声扰民的投诉件。	部分属实	督促咖啡馆规范守法经营，采取措施减少对周边居民不利影响。	1.五华区对经营者开展了宣传教育，要求合理调整经营时间；在夜间经营或聚会时注意控制音量，避免造成噪音扰民。 2.对周边住户进行了走访，了解该咖啡馆噪声对居民生活的影响，通报整改情况。	已办结	无
13	X3YN202406070035	昆明市官渡区关上街道夜市烧烤（大润发夜市摊位、玫瑰湾官城路两侧摊位、双桥夜市摊位、关上步行街摊位、昆三十一中门口沿路摊位、日新片区摊位）大部分商户无油烟净化设备，每晚22:00至凌晨24点噪声、油烟扰民。	昆明市	噪音,大气	目前，关上街道烧烤摊位和店铺均已安装油烟净化设施。同时，官渡区已加强市场管理和夜间重点时段的巡查，发现噪声问题及时制止并整改，严防发生此类情况。	部分属实	加大宣传力度，及时告知整改情况，争取群众理解和支持。	6月9日已发放了整改情况告知书，并走访告知周边群众相关整改情况。	已办结	无
14	X3YN202406070034	昆明市西山区滇池路南亚风情第一城星河苑楼下商圈KTV、酒吧夜间经营时喧闹声等噪声严重扰民。小区1栋、2栋和7栋楼下酒吧，娱乐场所外排刺鼻性气味，影响小区居民。小区三楼平台上安装各类排风、换气设备，24小时运行产生震动共鸣噪声、排放口风速噪声、不明来源低频噪声，严重影响小区居民日常生活。平台安装太阳能发电板产生光污染和辐射污染。商铺装修不分周末，装修产生噪声扰民。	昆明市	噪音	1.南亚风情第一城星河苑1栋、2栋、7栋楼下开设有1家KTV、9家酒吧，存在夜间酒吧顾客酒后喧哗影响周边居民的情况。 2.9家酒吧及1家KTV后厨均安装有油烟净化装置，但因为油烟净化设施未清洗，导致油烟净化效果不佳，油烟扰民。 3.小区三楼平台上安装的空调排风、换气设备，昼间集中同时运行、设备减震差，导致噪声扰民。 4.三楼平台处安装的太阳能设备为太阳能热水器，属清洁能源设备，未发现存在太阳能板发电情况。 5.星河苑小区及其周边未看到有装修商铺的情况。	部分属实	督促物业公司加强沿街酒吧、KTV管理，制定工作管理制度，排风换气设备采取降噪措施，加强噪声环境保护和文明行为宣传，减少噪音和油烟对周边居民的影响。	1.物业管理公司在醒目场合粘贴“勿大声吵闹”温馨提示，每日11时、23时分二次对小区KTV、酒吧巡查、检查，劝阻大声喧哗顾客，并制作相应检查台账；已对平台安装设备加装隔音棉、隔音罩。 2.酒吧、KTV均按整改要求对油烟净化装置进行清洗。	已办结	无
15	X3YN202406070036	前期曾投诉昆明市五华区严家山片区和溪谷公园生态破坏问题，办理不到位。严家山片区大量林地被铁丝网、铁质板件分割圈占，用于种植养殖（种植、养鸡和养狗等）和对外出租（驾校训练场地）；搭建各种简易房屋、水电设施用于养殖、聚餐和烧烤等；溪谷公园南侧被村民毁林开挖出长约200米、宽约10米的区域，硬化后用于停放车辆。2018年该开挖区域被相关部门要求复绿，但至今仍是硬化的水泥路面；2021年市政管网改造后绿化恢复仍未达标。	昆明市	生态	1.周边居民擅自圈占林地开展种养殖活动，被圈占林地有简易房屋、围挡等临时构筑物。 2.名匠誉峰小区南侧山腰有圈占区域已硬化地坪，用于汽车驾驶培训（昆明凯顺达驾校）。 3.溪谷公园2018年扩建的道路已按相关要求复绿。保留的硬化水泥路面为严家山片区通行道路。 4.2021年市政管网改造后，部分绿地绿化恢复未达标准。	部分属实	1.督促当事人拆除种菜养鸡场围挡和驾驶培训场地，恢复林地植被。 2.召开政策宣讲会，引导周边居民和村民爱惜生态资源，爱护公共卫生。	1.组织政策宣讲会，加强种植、饲养政策宣传，广泛听取群众意见和建议，计划拆除养鸡场围挡，恢复植被。 2.对岗头村村民刘某某未经批准擅自硬化地坪用于驾驶培训的问题下达执法文书，责令限期改正违法行为。 3.督促施工方对市政府管网改造后复绿未达标的地块开展复绿工作。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
16	X3YN202406070029	昆明市盘龙区白沙润园小区（滇中引水工程2号洞旁边）混凝土搅拌站占用林地无证违规建设，污水直排雨水沟，产生噪声影响附近居民生活。	昆明市	噪音	1.该混凝土搅拌站属于滇中引水工程附属临时设施，已办理临时用地手续及临时占用林地采伐手续，不存在违规占用林地问题。 2.混凝土搅拌站进出道路已设置排水边沟、沉淀池和回收利用池，无污水外排，不存在污水直排雨水沟的问题。 3.经对混凝土搅拌站开展噪声监测，结果显示未超标。 4.在白沙润园小区旁青裕路周边存在夜间交通噪声超标情况。	部分属实	采取措施，减少大型机械车辆夜间出入产生的交通噪声。	盘龙区在小区周边采取紧盯重、中型货车，加强重点时段巡管力度，严查货运车辆违反禁限行规定，切实降低道路交通噪声。	未办结	无
17	X3YN202406070025	昆明市呈贡区大渔街道绿地滇池健康城山重院一期开发商对29号地块西南侧开挖，造成小区上方边坡大面积裸露，部分地段未加固及绿化，易造成水土流失，存安全隐患。	昆明市	生态	1.大渔关坡山山重院29地块南侧高边坡土方开挖，造成局部坡缓段存在裸土未覆盖，边坡相应植草、种树等覆绿措施未到位。 2.该地块正在实施高边坡安全治理工程，导致边坡区段两侧排洪沟堵塞，未有效连接周边路网排水系统。	部分属实	督促建设单位落实水土保持措施，覆盖裸露土地，做好覆绿措施。	1.滇池度假区已督促施工单位对裸土地块开展撒草籽复绿工作，并同步开展裸土覆盖工作。 2.督促施工单位开展边坡范围内两侧排洪沟的堵塞疏通工作。	未办结	无
18	X3YN202406070023	昆明市官渡区小哨街道兔耳社区响水村的云南翔辰再生资源回收公司噪声、扬尘污染严重，影响周边居民生活。	昆明市	大气,噪音	1.滇中新区职能部门在2024年4月22日对昆明翔辰再生资源回收利用有限公司检查时发现，该公司存在未批先建、未验先投等环境违法行为，已立案查处，被要求整改。 2.该公司在生产经营过程中存在噪声、粉尘污染情况，对周边造成一定影响。	基本属实	督促昆明翔辰再生资源回收利用有限公司依法依规办理环保手续，严格落实各项污染防治措施，严格控制粉尘、噪声等污染物的排放。	昆明翔辰再生资源回收利用有限公司已停产进行整改，已向滇中新区提交其建设项目环境影响评价报告审批申请，目前正在按程序进行审批，并同步加快推进环保设施设备建设及验收工作。	未办结	无
19	X3YN202406070037	昆明市滇池度假区摩根道9幢6楼的云南翔鹏建筑工程有限公司环境问题突出。2012年，该公司在西山区主城区广福小区违建搅拌站，违法排污；2014年，在滇池国家旅游度假区前兴路双河湾违法建设混凝土搅拌站；2017年，无证在滇池面山西山马街街道辖区建设搅拌站，违法开采地下水；2020年，在安宁市县街街道和晋宁区违法建设了两个搅拌站，污染问题突出。	昆明市	水,大气,生态	1.云南翔鹏建筑工程有限公司在前兴路与河宏路交叉口、双河湾建设的2个临时混凝土搅拌站，现已拆除。 2.2017年在西山区普坪社区建设的混凝土搅拌站，已完成环评审批手续补办；其违法开采地下水行为已被西山区于2024年4月30日立案查处，正在办理取水许可手续。 3.安宁市已对云南翔鹏建筑工程有限公司安宁分公司违规占地行为立案查处，对“未验先投”的环境违法行为正在立案调查，案件正在办理中。该点位从2024年5月16停产整改至今。 4.经核实在晋宁区建设的搅拌站为云南众尊混凝土有限公司搅拌站，晋宁区于2021年对其非法占地行为进行立案查处，项目至今未办理土地使用证、建设工程规划许可证等手续。现场存在露天堆放物料、收集池沉淀物清掏不及时、未开展水保验收和报备等问题。	部分属实	督促企业依法依规办理项目的用地手续和规划建设相关手续，完善环保、水保等相关设施，并加强日常管护。	1.云南翔鹏建筑工程有限公司在西山区普坪社区第二居民小组建立的混凝土搅拌站正在办理取水许可相关手续。 2.云南翔鹏建筑工程有限公司安宁分公司正在开展竣工环保验收工作，并完善用地手续。 3.晋宁区计划将“云南众尊混凝土有限公司搅拌站”用地列入晋宁区2024年度第3批次城镇建设用地图则报批中，正在开展征转报批前期工作；要求该公司按规定开展水土保持设施自主验收和报备工作。该公司已将露天堆放物料清运入库，对废水收集池内沉淀物进行清掏，其它整改工作正在进行中。	未办结	无
20	X3YN202406070031	昆明市五华区虹山东路虹山健身主题公园内，管理方违规砍伐林木建设运动场馆，利用夜间施工违法建房。	昆明市	生态	1.经现场核实，未发现公园内砍伐林木痕迹。 2.虹山健身公园北侧的一栋两层砖混结构建筑，建于2016年11月，一直未投入使用，近期开始装修。该建筑未办理规划审批手续。	部分属实	拆除未办理过规划审批手续的建筑。	五华区对虹山健身公园管理单位公司下达了执法文书并督促其自行整改，对违章建筑进行限期拆除，并按照城市绿地标准进行绿化恢复。	未办结	无
21	X3YN202406070024	昆明市官渡区半岛华府小区52栋靠近38栋、51栋一侧，绿化用地被占用作停车场，每天各种车辆进出、装卸货物产生噪声扰民；52栋排气扇24小时运行，影响附近居民休息。	昆明市	噪音	1.经核实，被投诉区域原设计方案为停车位，未占用绿化用地。 2.52栋附近商铺设有7个空调外挂机。经开展噪声监测，未超标。商铺夜间经营或装卸货物时声响会对周边居民造成一定影响。	部分属实	加强重点时段的巡查，督促商铺规范经营和卸货，减少噪声影响。	官渡区已制定重点时段巡查计划，加强了噪声问题巡查；对涉及噪声的商铺下发了《噪声管理主体责任告知书》，书面告知其严格按照要求规范经营，严禁出现噪声扰民情况。	已办结	无
22	X3YN202406070013	昆明市五华区怡合景苑小区外侧露天停车场夜间网约车司机在充电过程中喧哗、外放视频产生噪声污染，严重影响周边住户及学生正常休息。	昆明市	噪音	夜间新能源车辆在充电过程中司机之间交谈、手机外放视频声音，对周边居民产生一定程度的影响。	属实	督促司机采取降低音量等措施减少噪声对周边居民影响。	1.高新区在停车场内显眼位置粘贴温馨提示，告知前来充电的司机在夜间小声交谈、手机外放音量调小。 2.安排专人加强夜间巡查，发现情况及时制止，消除噪声扰民情况。	已办结	无
23	X3YN202406070012	昆明市西山区积善北路2号海畔晴海苑9栋住宅区距离成昆铁路、海源南路下穿隧道较近，噪声污染严重。	昆明市	噪音	成昆铁路火车通行的声音、海源南路下穿隧道车辆经过的声音，对海畔晴海苑9栋住宅住户产生一定程度的影响。	基本属实	采取综合措施，降低交通噪声对周边居民的影响。	1.昆明铁路局集团公司将周边线路和站场定为限制鸣笛区域，无特殊情况不鸣笛；加强成昆铁路设施的维护，尽可能减少交通噪声污染。 2.西山区加强道路的管理、养护；做好超速、禁止鸣笛等交通秩序管理工作，营造良好的交通通行环境。	未办结	无
24	X3YN202406070010	昆明市阳宗海管委会七甸顺梦缘废旧回收市场内有一家铜线加工厂，噪声、扬尘污染严重，每月直排7-8百吨污水，严重影响周边村民和工人生产生活。	昆明市	大气,水	该加工厂为千久铜废旧物资回收经营部，建设项目未办理建设项目环境影响评价手续，生产过程存在噪声、粉尘污染；生产过程中产生的废水经沉淀后进入蓄水池，循环使用，不外排。	部分属实	1.对违法行为依法依规处理。 2.督促企业完善建设项目环境影响评价手续。	阳宗海风景区对千久铜废旧物资回收经营部环境违法行为进行立案处理，要求其立即停业整改，限期办理建设项目环境影响评价手续。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
25	X3YN202406070015	前期曾投诉中国铁塔擅自在昆明市盘龙区金色大道怡泰A区四栋旁建通信基站问题，对处理结果不满意。6月3日，社区、联通、移动及专业公司协商后，仅简单告知问题已向上级反映，但迁移具体时间未作答复。	昆明市	辐射	在前期投诉件办理中，已完成建设项目环境影响登记表备案，盘龙区已于6月3日召开民情恳谈暨情况通报会，通报监测工作情况，听取并回应群众诉求。移动、联通、铁塔公司就基站拆除、重新选址和建设进行认真研判且需其上级部门审批，因此暂未明确时限。	部分属实	进一步加强宣传解释工作，提高公众对无线通信基站电磁辐射科学知识的认识 and 了解。	1.盘龙区向周边居民继续做好基站电磁辐射安全宣传工作，再次组织召开民情恳谈会。 2.中国联通盘龙分公司、中国移动盘龙分公司、中国铁塔昆明分公司已完成基站迁移审批并开始搬离。	已办结	无
26	X3YN202406070007	昆明市盘龙区鼓楼街道大东新村旁的杰西艾整形医院将医疗废水排入小区雨水沟，散发难闻气味，污染环境。	昆明市	水,大气	杰西艾整形医院产生的医疗废水经医院污水设备处理后排入小区内部管网，最后进入市政污水管网，存在排水口设置不规范问题。	部分属实	督促医院确保治污设施正常运行，采取措施，消除污染。	五华区督促该医院对排入小区内污水管的排水口进行改管，将排水口规范接入市政管网。	未办结	无
27	X3YN202406070004	昆明市呈贡区长风路每天下午6点到次日早晨9点有大量车辆在路边违停，鸣笛产生噪声扰民，汽车尾气污染空气。每天下午五点半以后，四区交接的得胜桥区域部分烧烤摊位在五华区、盘龙区一侧占道经营到凌晨，油烟污染空气，垃圾污染盘龙江。	昆明市	噪音,大气,土壤	1.昆明市呈贡区长风路段有部分车辆违停，存在车辆鸣笛噪声扰民的情况。 2.得胜桥区域夜间有零星流动烧烤摊占道经营，经营时存在油烟污染。	基本属实	开展综合整治，加强日常巡查管理，防止问题反弹。	1.呈贡区自5月29日对长风路段开展违停专项整治，查处违停车辆。经整治，长风路通行秩序明显改善。 2.盘龙区、五华区每天安排城管执法中队在该路段值守，对得胜桥区域占道经营摊贩进行清理。	未办结	无
28	X3YN202406070002	昆明市官渡区万科公园城市小区社区幼儿园旁50米的混凝土搅拌站，日夜运作产生噪声、扬尘污染。小区周边规划建设的新海河公园和五甲塘湿地公园长期未建设，成为菜地和钓鱼塘。小区三期正大门外道路污水遍地，臭气熏天，严重影响周边环境。	昆明市	噪音	1.前期投诉件办理时，云南保谊经贸有限公司已进行整改，采取安装围挡、加装防尘滤网，增加雾炮机降尘作业时间，门口安装自动洗车机，调整生产时间，夜间停止生产等措施降低扬尘、噪声污染。 2.新海河公园和五甲塘公园建设较为缓慢，均未发现公园成为菜地、钓鱼塘的情况。 3.万科公园城市小区三期大门外道路为官渡区4号路（暂未建设），雨后路面低洼处存在积水。	部分属实	督促管理方对路面低洼处进行平整，并用遮阴网覆盖。	官渡区正组织协调土方将官渡区4号路低洼处进行平整，并用遮阴网进行覆盖。	未办结	无
29	X3YN202406070003	昆明市官渡区保利城2期2号楼与4号楼中间的木子俊烧烤店，在商铺顶层私自架设油烟管道，产生噪声、油烟污染小区，影响居民身体健康。	昆明市	噪音,大气	官渡区木子俊烧烤店现处于装修未开业状态，未开展经营活动。商铺实际情况未及时告知周边群众，致使群众投诉。	部分属实	告知群众商铺实际情况，做好人民群众的沟通宣传工作。	官渡区已通过张贴告示及走访的方式，告知周边群众商铺实际情况。督促商铺在开业后落实油烟、噪声污染防治措施，防止出现扰民情况。	已办结	无
30	X3YN202406070001	昆明市盘龙区白云路丰登农贸市场环境卫生差(尤其是水产区)。市场一楼后方两家经营外卖的餐饮店垃圾处理不当，卫生状况差。市场地下排污管道雨季污水倒涌，臭味难闻，影响附近赢城洋楼小区居民正常生活。	昆明市	水	1.丰登农贸市场内部分区域存在垃圾未及时清理、污水横流的情况，水产区缺乏有效的卫生管理和清洁措施，卫生状况差。 2.2家外卖餐饮店室内环境卫生差，垃圾桶未及时清理，导致垃圾堆积、溢出散落。 3.市场地下排污管道堵塞、污水倒灌，异味扰民。	属实	督促市场管理方加强环境保洁，提高排水管道清淤、消毒频次，维护市场的环境卫生。	1.盘龙区已约谈市场管理方，增加清洁人员数量和清洁频次，确保市场内的垃圾得到及时清理；对排水管道进行清淤和消毒处理，确保排水管道的畅通。 2.盘龙区已要求商户加强厨房卫生管理，及时清理产生的垃圾。	未办结	无
31	D3YN202406070030	昆明市五华区吾悦广场A16栋办公楼正门的十多家临时商铺油烟污染严重，晚上烧烤店铺营业至凌晨2点噪声扰民。	昆明市	大气,噪音	吾悦广场星悦集市内餐饮经营户已安装了油烟净化设备，未及时清洗时存在油烟扰民隐患，周边流动烧烤摊存在油烟扰民问题；星悦集市内餐饮经营户和周边流动烧烤摊存在经营噪声扰民问题。	部分属实	开展综合整治，有效做好吾悦广场周边商铺油烟、噪声污染防治和管控，提升群众满意度。	1.五华区督促星悦集市内餐饮经营户做好油烟净化设备日常管理和维护，确保设备正常运行。 2.督促管理方和商户主动履行噪声防控主体责任，减少经营噪声对周边影响。 3.加大对周边日常监管和巡查检查力度，有效管控占道经营违规行为，发现流动烧烤摊噪声扰民问题及时整治。	已办结	无
32	D3YN202406070033	昆明市盘龙区溪麓南郡小区紧邻杭瑞高速一侧交通噪声扰民，希望安装隔音屏。	昆明市	噪音	昆曲高速入城段交通流量大，溪麓南郡小区居民受到一定程度的交通噪声影响。	部分属实	因地制宜，分点研判，综合性采取加强高速公路管理、养护，强化规划政策宣传等措施，降低高速公路通行噪声对周边居民的影响。	1.昆明市交通运输局牵头，在昆曲高速入城段增设禁止鸣笛标志，在小区临路一侧补植高大乔木，做好昆曲高速入城段道路管护，进一步降低行车噪声。 2.采取召开民情恳谈会议或公示公告等方式，做好人民群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作，力争取得群众理解和支持。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
33	D3YN202406070026	昆明市西山区福海街道边防路天泽园小区15栋与19栋之间的天旺火焰山烧烤王中午11点-1点、下午6点到凌晨4点烧烤油烟和顾客噪声扰民。	昆明市	大气	1.天旺火焰山烧烤王中午从事煮品和炒饭、晚上从事烧烤。检查时，煮品厨房排烟管道与油烟净化器连接处断裂，烟气未能通过油烟净化器进行处理。 2.烧烤制作区域烧烤架上方未安装集气罩，烟气不能完全收集。 3.部分食客就餐时大声喧哗，噪声对周边居民生活产生一定影响。	部分属实	督促餐馆定期清洗和维护油烟净化设施和烟道，建立清洗台账；减少油烟和噪声对周边居民生活的影响。	1.西山区督促餐馆对厨房断裂的排烟管道进行修补，防止烟气逸散或未经处理直接排放；定期清洗和维护油烟净化设施和烟道，建立清洗台账。 2.在烧烤架上方安装集气罩，收集烧烤油烟。 3.餐馆已在店铺显眼位置粘贴“禁止大声喧哗”标识，并做好就餐食客的文明引导工作。	已办结	无
34	D3YN202406070016	昆明市西山区马街街道海畔湾鸣凤苑8栋附近碧鸡路（高架桥）噪声扰民。希望加装隔音屏。	昆明市	噪音	杭瑞高速入城段高架桥交通流量大，周边居民受到一定程度的交通噪声影响。	部分属实	因地制宜，分点研判，综合性采取加强高速公路管理、养护，强化规划政策宣传等措施，降低高速公路通行噪声对周边居民的影响。	1.昆明市交通运输局牵头，在杭瑞高速高架桥增设禁止鸣笛标识；继续做好杭瑞高速高架桥道路桥梁管护，加强上层杭瑞高速高架桥和下层碧鸡路的超限超载车辆管理；加强超速、禁止鸣笛等交通秩序管理，进一步提升通行质量，降低行车噪声。 2.采取召开民情恳谈会议或公示公告等方式，做好人民群众的沟通协调、法规宣传、政策引导等服务工作，力争取得群众理解和支持。	未办结	无
35	D3YN202406070015	昆明市五华区龙翔街道茭菱路茭菱公寓5栋与3栋之间的绿化带旁有一条暗沟，水体黑臭。	昆明市	水	小区部分住户私自将厨房污水主管改管，接至雨水沟，厨房污水直排至雨水沟，导致雨水沟沉积污水，水体黑臭。	属实	加强对小区住户生活用水排放的监督管理，引导住户将所有污水管接入内部管网，防止污水直排。	五华区已排查出直排的污水管道，现正在进行施工整改。	未办结	无
36	D3YN202406070010	昆明市西山区乐融街积盛路与关海路之间露天堆放有建筑垃圾、医疗垃圾，雨季淋溶水流入运粮河，进而污染草海。	昆明市	土壤	1.乐融街积盛路与关海路之间地块内存在裸土，人行道边堆存建筑材料。 2.积盛路体育馆位置存有一个医疗集装箱，有未使用过的过期采血管。 3.降雨后初期雨水携带面源污染进入河道，对河道水质有一定影响。	基本属实	督促管理方及时清理各类垃圾，加强日常巡查管理，发现问题及时整改。	1.西山区已对裸土进行覆盖，并清理建筑材料。 2.清运了医疗集装箱，将未使用的过期采血管送至社区卫生服务中心暂存，交由有资质的单位进行处置。 3.对新运粮河河道沿线垃圾、雨水篦子进行排查清理，降低污染物随初期雨水进入河道的风险。	已办结	无
37	D3YN202406070008	昆明市呈贡区渝浦路与渝博路交叉口时代俊园A1地块临时农贸市场内1家自助洗车场、3家餐馆污水随意排放，影响环境。	昆明市	水	1.自助洗车场为呈贡区碧玺洗车店，虽设置了两条排水沟和截水挡墙，但该洗车店污水管道存在错接小区雨水井情况。 2.集市内3家临时性餐饮摊位，污水排放不规范，污水井盖有油污倾倒痕迹。	部分属实	督促物业公司加强临时农贸市场的管理，规范处置洗车、餐饮废水。	1.呈贡区碧玺洗车店已将错接雨水井的管道进行封堵，重新敷设一条管道经由沉淀池后接入小区污水井。 2.物业公司已对污水井进行清掏维护，更换破损井盖，并对餐饮经营户开展宣传和教育，要求将油污污水收集带走处置，禁止随意倒入污水井。	已办结	无
38	D3YN202406070007	昆明市西山区福海街道杨家社区海康温泉花园外围大量建筑垃圾堆放（占地3000平米、李家地村拆除项目的建筑垃圾），堆放时间约1年，晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪。采莲河（南亚风情园附近）水体发黑，恶臭污染影响附近居民。	昆明市	土壤	1.西山区城中村改造29号片区项目拆迁空地留有建筑砖渣未完全覆盖，有尘土飞扬，雨天泥泞情况。 2.近期主城降雨，雨后初期雨水携带面源污染进入河道，导致采莲河河道水质出现波动。	部分属实	1.督促施工方对裸露建筑砖渣进行覆盖处置。 2.加强雨季河道风险管控，改善采莲河水质。	1.西山区督促施工单位定期检查遮阴网破损情况，及时更换，后续督促拆迁公司对现场堆放的砖渣按规范尽快处置。 2.加强采莲河日常巡查及保洁工作，对沿线垃圾、雨水篦子进行排查清理，降低污染物随初期雨水进入河道的风险，强化补水调度，持续改善采莲河水质。	已办结	无
39	D3YN202406070005	昆明市禄劝县中屏镇干海资村恒铭矿业钛矿开采已毁坏上千亩天然林。	昆明市	生态	1.自2021年以来，昆明恒铭矿业有限责任公司违法占用林、草地面积204.01亩，禄劝县先后3次对该公司进行处罚。 2.2024年4月3日发现中屏镇干海子二号点尾矿回采项目范围外存在疑似私挖盗采钛矿行为。禄劝县于4月24日对李某某、杨某等5人非法占用林地的行为进行立案，并拘留嫌疑人，同步对私挖盗采钛矿行为进行调查。	部分属实	全面查清禄劝县中屏镇干海子片区林地损毁情况，督促涉及企业严格履行恢复治理责任，及时开展恢复治理。	禄劝县进一步对中屏镇干海子片区违法开采情况进行核实，并按程序进行调查办理。	未办结	无
40	D3YN202406070004	昆明市盘龙区滨江俊园2期12栋正对面（距离约50米）抽水站机器噪声扰民；12栋楼下绿化带两个窨井散发恶臭。	昆明市	噪音,水	1.经对滨江俊园12楼低、中、高层居民进行询问，均反应未听到抽水站的声音。 2.经对12栋居民调查，均未发现窨井散发恶臭现象，但发现1个污水井内存在少量污水和淤泥。	部分属实	督促物业清理淤积污水、淤泥，改善周边宜居环境，提升群众满意度。	盘龙区督促小区物业对污水井进行清掏，定期开展化粪池清理清运，污水管道疏通、消杀工作。	已办结	无
41	D3YN202406070001	昆明市盘龙区黑龙潭公园东门约40亩林地2018年被非法砍伐，目前堆放渣土导致挡墙倾斜开裂，给下方的养老院造成安全隐患。	昆明市	土壤	1.黑龙潭公园管理方于2017年将黑龙潭公园东门约40亩非林地出租给李某某个人用于苗圃经营。李某某从事苗木销售是合法的商业行为，不涉及非法砍伐林木。 2.鸿福养老院上方道路旁的高大乔木有倾倒危险、道路边坡存在滑塌风险。	部分属实	通过工程措施消除鸿福养老院上方围墙外道路的安全隐患。	盘龙区已计划对鸿福养老院前道路自然斜坡上的高大乔木进行修剪，并实施挡墙防护，消除安全隐患。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
42	X3YN202406070049	昭通市彝良县洛泽河边的云南天力煤电石厂骗取环评，无环保设施，排放浓烟有刺鼻气味，粉尘污染严重，周边农作物受损严重，附近村民、师生健康受到严重危害。该厂建厂至今已堆放数百万吨电石渣，三防措施不到位，随雨水冲入河道，且每年新增十多万吨电石渣。	昭通市	大气、水、土壤	1.云南天力公司共建设有4个生产项目和1个渣场，已依法获得生态环境主管部门环境影响评价行政许可文件。 2.项目均配套建设有相应的污染防治设施，并与验收文本中描述的污染防治设施一致。 3.经调阅相关监测数据，未发现该公司主要污染物超标排放情况，未发现粉尘污染严重及有刺鼻气味现象。 4.经现场调查，项目周边农作物长势良好，未发现附近村民和师生出现尘肺病及疑似尘肺病患情况。 5.该项目不产生电石渣固废，生产过程中主要产生石灰类固废和净化灰，2015年6月至2024年2月期间产生的43万吨固废全部外售进行综合利用；渣场主要用于堆存净化灰，已于2018年9月完成封场，但存在覆土不够、复绿不足、截流沟部分堵塞、下方无安全围栏等问题。	部分属实	进一步强化监管，严格落实环境保护各项措施并确保规范正常运行，最大限度减少对周边环境污染，提高周边群众满意度。	1.加强管理，严格落实各项污染防治措施，确保污染物长期稳定达标排放。 2.按固体废物管理要求，规范悬挂标识标牌，完善弃渣场整改方案。	阶段性办结	无
43	D3YN202406070042	昭通市巧家县玉屏街道大坪社区罗盘村罗盘二组同创建材有限公司，非法占用吴龙水泥厂矿山和迪博社区跃进4社200多亩林地、40多亩耕地，建设搅拌站和石料加工厂，非法开采砂石料，严重破坏生态，粉尘和噪声影响周围居民生活。	昭通市	生态	1.同创建材有限公司占用土地20.01亩，其中占用灌木林地5.39亩、林地6.18亩，未取得相关用地手续，未发现占用迪博社区跃进4社的土地。 2.该公司使用的砂石料为外购，未发现在白鹤建材公司矿区、迪博社区跃进4社及其他区域开采砂石。 3.项目厂区采取洒水降尘，配备有4台雾炮机、1台洒水车，存在原材料裸露堆放、防尘措施落实不到位的问题。 4.根据检测结果，厂界无组织废气和噪声均达标。	部分属实	规范企业生产行为，落实各项污染防治措施，减少对环境的影响。	1.帮扶指导企业完善用地手续，修复砂石料加工区域生态环境。 2.对矿权范围内不符合矿山建设要求的建筑物进行拆除，对不在矿权范围堆放的杂物移回矿权范围内，并做好防尘措施。	未办结	无
44	X3YN202406070033	昭通市大关县天星镇绿南村民委员会小河村源盛矿业有限责任公司，2020年投产以来将洗矿废水、矿渣和泥土直排洛泽河，每天排放各类污染物不低于400余吨（经纬度：27.795300°N，104.020048°E），致使生态环境遭到严重破坏，村民生活和健康受到影响。	昭通市	生态、水、土壤	1.项目生产过程中存在将场地冲洗废水通过4号沉淀池溢流口排放至洛泽河行为，溢流口已于2024年1月3日进行了封堵，场地冲洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 2.根据现场调查核实，项目生产废水不外排，未对生态环境造成严重破坏，未发现对周边群众身体健康状况造成影响。	部分属实	严格落实各项污染防治措施，确保污染防治设施正常运行，不断提高区域生态环境质量。	1.企业已于2024年1月3日对沉淀池溢流口进行封堵。 2.定期对沉淀进行清理，确保生产废水和场地清洗废水不外排。	已办结	无
45	X3YN202406070026	昭通市昭阳区守望乡甘河村委会学庄村4社凌角闸附6号的通泽混凝土有限公司侵占基本农田，掩埋居民生活水水池，生产噪声扬尘严重扰民，污水直排污染村民农作物。	昭通市	噪音	1.该搅拌站违法使用土地24.56亩，未占用“三区三线”划定的永久基本农田。 2.该地块原为水塘，面积约61亩，2018年对约29亩水塘进行了填埋，村民饮用水由守望乡水厂集中供水，生活饮用水有保障。 3.根据检测结果，厂界噪声和无组织颗粒物均达标。 4.生产废水和初期雨水处理后全部回用，不外排，厂区四周未设置有废水排放口，无污水外排痕迹。	部分属实	1.全面加强土地用途管制，帮扶指导企业合理规范使用土地。 2.严格落实生态环境保护主体责任，规范生产经营管理。	1.指导企业完善用地手续，对未使用的2.82亩土地进行复垦耕种。 2.严格落实污染防治措施，采取有效手段除尘降噪，最大限度降低扬尘和噪声对周边环境的影响。 3.对违法占用土地行为进行立案查处。	阶段性办结	无
46	X3YN202406070019	昭通市鲁甸县龙树镇照壁村新集镇生活环境脏乱差，绿化树木无人管理，部分枯死或被毁；房前屋后水沟形同虚设，堵塞淤积导致恶臭严重；公厕臭气熏天，冲水设施不能正常使用；路灯年久失修。	昭通市	大气、水、生态	1.该集镇环境卫生实行网格化管理，安排有4名公益性岗位人员负责打扫集镇卫生，未发现生活环境脏乱差的问题；有2株桂花树枯死，未发现人为损毁情况。 2.举报反映的“房前屋后水沟”实为集镇建设的2条景观河，未发现景观河存在堵塞淤积现象，也未发现有明显异味。 3.集镇建有公厕1座，冲水设施破坏已于2024年5月11日修复正常并投入使用，现公厕内地面干净、无明显异味。 4.因太阳能板供电不足、供电时间短，有2盏路灯存在亮度不够的问题。	部分属实	进一步加强集镇管理，营造整洁、优美、文明、有序的集镇环境。	加强集镇绿化树木和公厕的维护，及时更换已枯死绿化树木和老化太阳能板，更好地保障集镇人居环境。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
47	D3YN202406070050	曲靖沾益区西平街道光华社区居民委员会云南金凯晟科技有限公司（锚固剂生产企业）生产原料与环评批复不符（使用甲醛、二甲基苯胺等）；危险废物未如实记录台账，且无危险废物暂存区域；二甲基苯胺未按照危险化学品贮存要求保存；厂区装卸粉末状物料过程中扬尘污染严重；生产过程中加热树脂排放的气体有异味。	曲靖市	土壤	1.该公司原辅材料购置和存储与项目环境影响报告表相符，未发现使用甲醛情况。 2.该公司建有1间危险废物暂存间，已设置标识牌和建立台账；该公司投产时间较短，尚未产生危险废物。 3.该公司敞开式房间现有1桶二甲基苯胺（约200公斤）与一般工业固废堆存，该房间不是危险化学品储存专用仓库，未配备相应安全防护用品、消防设施和器材。 4.该公司粉状物料均为袋装，装卸过程在封闭厂房内进行；粉料投料口均设有集气罩，经除尘器处理达标后排放。经查阅检测报告，烟气和颗粒物排放达标。 5.该公司使用液体树脂为原料，生产过程无需加热；现场检查时，生产车间内有异味。 6.锚固剂生产线树脂投料口、搅拌设备建有集气罩，生产过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引入活性炭吸附装置处理达标排放，经查阅检测报告，非甲烷总烃排放达标。	部分属实	1.督促企业严格按照危险化学品贮存要求规范二甲基苯胺贮存。 2.督促企业严格按照环评要求组织生产，规范危险废物管理，确保污染治理设施运行正常，污染物达标排放。	1.督促企业严格按照环评要求的生产原料范围组织生产。 2.2024年6月9日企业已按要求单独设置二甲基苯胺贮存专用仓库，配备了相应的安全防护用品、消防设施和器材。 3.督促企业严格按照环评要求组织生产，确保污染治理设施运行正常，污染物达标排放；企业正常生产后，组织有关单位开展一次监督性监测。	已办结	无
48	D3YN202406070041	曲靖市麒麟区沿江街道第二中学附近的金融街每周一、周五早上6点到晚上8点有赶集活动，噪声扰民，影响学生、老师学习休息。	曲靖市	噪音	金融街“水乡街子”2024年6月7日首次运营，营业时间为上午6点到下午19点左右，部分摊位使用高音喇叭叫卖，产生噪声影响附近学生、老师学习和休息。	基本属实	加强集市监管，规范经营、文明赶集，防止噪声扰民。	1.加强市场管理，禁用高音喇叭叫卖，降低噪声污染，防止噪声扰民。 2.强化宣传引导，倡导文明经营、文明赶集。	已办结	无
49	X3YN202406070045	前期反映曲靖市宣威市宝山镇铁业社4600m <sup>2</sup> 厂区内闲置地被部分村民违建房屋和破坏环境问题，目前厂区内环境依然脏乱差。	曲靖市	土壤	1.2024年5月28日已对违建建筑进行拆除，并对周边环境进行清洁； 2024年6月6日再次加强厂区清扫。 2.2024年6月8日现场调查发现，厂区内环境清扫不彻底，仍有部分枯枝杂草未清理干净。	基本属实	进一步规范铁厂管理，保持环境整洁。	2024年6月8日已要求明确专人，定期对厂区及周边进行巡查清扫，进一步规范铁厂管理，保持厂区及周边环境干净整洁。	已办结	无
50	X3YN202406070044	曲靖市沾益区白水镇大塘村320国道旁的福临煤焦有限公司洗煤厂，2021年改扩建过程中环保设施不达标，生产污水直排响水河水库，影响水库水质。富源县后所镇庆云村俊发洗煤厂环保设施不达标，煤炭在厂区门口随意堆放。	曲靖市	水,大气	1.2021年5月福临煤焦有限公司洗煤厂按照沾益区煤炭洗选及储煤（矸）场生态环境专项整治要求，自查自纠；该厂初期雨水收集管道堵头损毁，少部分喷淋头损坏，未悬挂收集池标识牌。该厂距离响水河水库17公里，生产用水内部循环利用，未发现污水外排痕迹。 2.富源县俊发选煤厂环保设施均按照环评批复建设，但生产大棚封闭不完全，事故应急池旁有28平方米左右大棚未完全封闭；该厂门口道路右侧空地有约300吨泥煤从2022年堆存至今，四周建有围挡，顶部有防尘网覆盖，大部分已覆土。	部分属实	1.及时完善设施，确保污染治理设施正常运行。 2.加强日常管理，规范堆存物料。	1.督促企业制定整改方案明确整改时限及目标，限期10日内完成整改。修缮损坏的初期雨水收集管道堵头、少部分损坏的喷淋头，悬挂收集池标识牌。 2.督促企业制定整改方案，2024年6月13日前将大棚封闭到位。 3.督促企业于2024年6月13日前将厂区门口道路右侧场地内的300吨泥煤清运至生产大棚内，2024年6月11日已清运结束。 4.2024年6月8日责令曲靖市福临煤焦有限公司对检查发现的3个问题整改到位。	阶段性办结	无
51	X3YN202406070043	前期反映曲靖市陆良县明都东方小区存储大量化肥农药问题，显示已办结。但相关部门现场核实时仅对该小区临街的12栋进行了排查清理，1-3栋以及其他楼栋下仍有七八个仓库存有大量化肥农药。	曲靖市	大气	1.2024年5月25日该小区12栋住宅1楼车库堆存的83吨农药及化肥已全部运至陆良县物流分拨中心仓库存放。 2.该小区1-4幢、11幢及2间冷库共计28间库房，自2019年4月1日开始堆存农资物品，目前共堆存695吨（农药95吨、化肥600吨）。	属实	将堆存的农药化肥全部搬离小区，避免影响附近群众生活。	1.督促该公司于2024年6月16日前将存放在该小区的695吨农药化肥全部运至其他门店及陆良县马街镇郭家村仓库储存，目前已搬离400余吨。 2.该小区开展全面排查，杜绝农药物资继续在小区内堆存。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
52	X3YN202406070027	曲靖市陆良县大莫古片区的昆工恒达（云南）新能源科技有限公司存在以下环境违法问题：复合材料车间熔铅炉未密闭，排放含铅烟尘；生产车间涂板段排放口比环评报告多一个，违法排污；组装车间酸液泄露至地面，含铅酸污水随雨水沟排入外环境；生产车间合膏机排放的含铅酸气体扩散到外环境；私自拆解电池、敲极板上铅膏，铅尘直排造成严重污染；配料时的各种粉尘污染严重；生板车间固化室和化成车间仓库，随意堆存20-40吨危险废物（铅膏、废板栅）；拆解下来的铅膏危废私自迁移去向不明；年综合能耗与实际相差巨大，涉嫌造假；污水处理设施未竣工就生产，污水直排问题严重。	曲靖市	水,大气	<p>1.复合材料车间铅杆熔铅炉炉口建有负压吸收系统及可移动密闭罩，间歇式上料时呈开放状态；铅杆熔铅炉加料时存在无组织烟气排放。查阅检测报告，铅杆熔铅炉操作工体内铅及其化合物含量符合《中华人民共和国国家职业卫生标准》限值。</p> <p>2.经环评批复及排污许可证，该公司获准在生产车间涂板段设置排气口1个；2024年6月8日，经实地核查，生产车间涂板段实际设置排气口2个，其中，1个已启用，1个正在安装机械设备尚未启用。</p> <p>3.经现场核查，组装车间地面有酸液滴漏痕迹，滴漏酸液经收集沟收集后导入含铅废水站处理，未发现含铅酸污水随雨水沟排入外环境。</p> <p>4.生产车间内建有真空合膏机4台，启用3台，产生的废气抽至除尘系统过滤处理后排放。</p> <p>5.2024年5月，该公司因检测电池性能、安全性等生产需要，对部分生产电池拆解（敲极板上铅膏是拆解电池的同一环节）试验和分析，作业全程在该公司产品检验室理化橱内操作，检验室设置有废气净化系统。</p> <p>6.该公司建有密闭配料房1个，配有1台移动式电极+过滤除尘系统处理粉尘，生产所需配料工作均在配料房进行。</p> <p>7.生板车间固化室暂存有铅膏、含铅金属边料等约10吨，废极板约300公斤，含铅金属边料和可回收的废板栅回用于融铅炉熔炼，不可回收的废板栅，收集后转运至危废暂存间。</p> <p>8.该公司因拆解电池产生的废铅膏已按危废管理要求进行收集转运至危废暂存间，危废暂存间存有废铅膏等1.56吨，现场核查未发现废铅膏转移情况。</p> <p>9.2023年9月12日该公司取得《云南省发展和改革委员会关于曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铝合金复合材料项目节能报告的审查意见》（云发改资环〔2023〕920号），核定项目年综合能耗为22384.32tce（当量值）、56775.36tce（等价值）。2024年6月8日对数据测算，项目3月至5月综合能耗为234.589tce，预测项目达产后年综合能源消费为938.356tce，小于核定项目年综合能耗。</p> <p>10.2023年12月31日前建成1座50立方米/天含铅废水处理站、1座150立方米/天电镀废水处理站、1座60立方米/天综合废水处理站；2024年3月1日，该公司开始试生产。现场核查发现综合废水处理站未达环评批复80立方米/天的要求，未发现污水直排情况。</p>	部分属实	<p>1.完善内部管理，规范操作流程。</p> <p>2.加强污染设施管理，减少污染物排放。</p> <p>3.按环评要求落实环境保护措施，强化监督管理。</p>	<p>1.加强从业人员培训，及时封闭熔铅炉，减少污染物外泄；加快实施机器人捞渣项目，实现铅锭搬运、放料、探测、捞渣、取样等机器人自动化操作。</p> <p>2.2024年6月9日该公司将生产车间涂板段的2个排气口整合为1个排气口。</p> <p>3.强化定期巡检排查，开展设备检修、维护更换老旧管道，减少生产过程酸液滴落，并采取有效措施及时妥善处置滴落酸液。</p> <p>4.完善企业内部拆解电池台账资料，采取有效措施减少铅尘排放。</p> <p>5.加强污染治理设施设备管理，确保污染治理设施设备正常运行，避免含铅酸气、粉尘造成环境污染。</p> <p>6.完善车间分区布局，规范堆放铅膏、含铅金属边料（含可用的废板栅）等，含铅金属边料及时重新收集回用于融铅炉熔炼；对废极板（含不可用的废板栅）等危险废物及时清理并暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。</p> <p>7.督促该公司加快100立方米/天综合废水处理站改造工程建设。</p> <p>8.2024年6月10日，对该企业开展监测，将根据监测结果进行针对性处理。</p>	未办结	无
53	X3YN202406070017	曲靖市马龙区旧县村蒋某某2000年来非法侵占50多户农户耕地1000多亩，开设无证砖窑厂产生污染致大面积农作物枯死。2011年来团结村小组干部仝某某在长箐水库出口处大肆砍伐百年古树，毁坏集体林地建房，长期侵占、污染集体水库饲养家禽，影响下游居民灌溉和饮用。赵芳某、仝二某在河道两侧挖土种菜，随意向河道内倒放农药、泡沫及废弃物造成河道污染堵塞。	曲靖市	生态,水	<p>1.该企业依法取得采矿权，矿区范围0.0556平方公里（83.45亩）内涉及7户村民11.78亩耕地，待占用耕地时依法依规办理用地手续，不存在非法占用农户耕地的情况。</p> <p>2.企业办理了营业执照、环评、竣工环保验收、排污许可证、突发环境事件应急预案等相关手续，不存在无证开设砖窑厂的情况。</p> <p>3.企业隧道窑产生的废气经脱硫除尘处理后排放，2024年3月配套安装了固定污染源废气在线监控设备并联网，未发现超标排放情况；企业脱硫废水循环使用不外排。</p> <p>4.2024年6月8日，经现场核查企业周边的农作物长势良好，无农作物枯死的现象。</p> <p>5.经查阅古树名木名录，长箐水库出口处没有百年古树；水库周边林区范围内没有发现林地被破坏的情况。</p> <p>6.2006年团结村村民代某某在水库坝体右侧约50米处建有简易用房4间（约30平方米），未占用集体林地。2011年仝某某转租代某某自建房及长箐水库进行养鱼，2014年8月已放弃养殖，至今该水库没有从事养殖情况，自建房处于闲置状态。</p> <p>7.长箐水库属于生产用水，不属于饮用水源地；多年来水库蓄水正常，现场核实放水设施取放正常，不影响下游农业灌溉。</p> <p>8.赵芳某、仝二某在红桥河支流旁分别种植蔬菜、烤烟，经场核实，种植土地旁河堤完好，未发现二人在河道两侧挖土破坏河道的情况。</p> <p>9.红桥河支流河道内有少量树枝、白色泡沫等漂浮物，未发现红桥河支流堵塞的情况；赵芳某、仝二某种植耕地内无农药包装废弃物。</p> <p>10.经查阅红桥河2023年水质检测报告，水质达到地表水水质III类。</p>	部分属实	<p>1.加强日常监管，督促企业依法开采。</p> <p>2.及时清理河道漂浮物，保持河道畅通。</p>	<p>1.加大对该企业监管力度，督促企业依法依规进行经营；加强林地保护，强化巡查和管护。</p> <p>2.已及时对河道内漂浮物进行清理，保持河道畅通，同时加强日常对河道巡查检查。</p>	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
54	X3YN202406070014	曲靖市麒麟区曲靖蓝硕信息咨询有限公司每年出具1500余份检测报告，多数存在弄虚作假情况。该公司水质采样造假、走过场、缩短检测时间；或未到现场采样让企业直接送样；或将已有企业的检测报告修改后直接使用。	曲靖市	水	1.该公司2022、2023、2024年分别出具检测报告1786、2885、918份，其中涉及水质检测的有980、1886、677份。 2.2024年6月11日专家组随机抽取21份检测报告及原始记录进行核查，未发现检测报告弄虚作假情况，其中，14份为该公司自行采样，未发现水质采样造假、走过场、缩短检测时间的情况；7份为企业送检，存在未到现场采样让企业直接送样情况，但符合《检验检测机构监督管理办法》第九条规定。 3.该公司在2021、2023年“双随机、一公开”检查中共完成了9项问题整改，没有涉及检测报告弄虚作假问题。 4.2024年6月12日，从该公司提供的“2022年已发报告归档目录”和“2023年已发报告归档目录”中随机抽取2022年和2023年同一企业、同一时间节点各3份检测报告及原始记录进行比对核实，未发现将已有企业的检测报告修改后直接使用情况。	部分属实	依法依规开展检测工作，强化日常培训，提高员工专业素养。	1.对由公司承担采样的检测工作，严格按照采样规程组织现场采样；对由委托人采样送检的检测工作，指导委托人规范、科学采样，并做好样品登记管理。 2.组织全体员工学习《检验检测机构资质认定管理办法》（163号令）、《检验检测机构监督管理办法》（39号令）、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等法律法规。 3.公司与全体技术人员签订“检测人员承诺书”，承诺不出具虚假数据报告等内容。	已办结	无
55	D3YN202406070031	曲靖市宣威市复兴街道左所居委会十里铺村建盛建材厂无证经营，生产时粉尘大、噪声扰民。	曲靖市	大气,噪声	1.该厂已按规定办理了营业执照、固定污染源排污登记、项目环境影响报告表批复等相关手续。 2.该厂主要生产工序均置于彩钢瓦大棚内；料仓设有布袋除尘器；产品覆盖堆存；产噪设备基座设有减震垫，并置于彩钢瓦大棚内。 3.该厂生产期间的打料过程中会产生少许粉尘，生产设备运行有一定噪声。	部分属实	加强管理，减少对周边群众的影响。	2024年6月8日已要求该厂加强设备维护，同时注意生产期间环保设施的管理使用，全力消除生产期间对周边居民的影响。	已办结	无
56	D3YN202406070027	曲靖市麒麟区寥廓南路652号富源酸菜脆皮金猪脚油烟直排到厨房后窗，导致龙兴田小区2单元油烟污染严重。	曲靖市	大气	1.该餐馆产生的油烟由集气罩收集经油烟净化设备处理后外排，排口无油渍浸出痕迹；油烟净化设备有合格证、检验报告。 2.餐馆营业时，油烟排口有明显暖风吹出，但未见油烟溢出；厨房后窗防蝇纱窗上无油污、有少量积尘，有少量气味溢出。	部分属实	加强厨房油烟的收集处理，减少对周边环境的影响。	1.已督促餐饮店清洗厨房后窗户纱网，营业时关闭厨房后窗。 2.已督促餐饮店对油烟净化设备进行清洗，并保持定期清洗、维护，做好清洗记录台账。	已办结	无
57	D3YN202406070024	曲靖市宣威市东山镇协法村罗座箐村4组羊场煤矿抽取了大量的地下水，造成山体开裂，2010年厂关停后一直未开展生态恢复。	曲靖市	水,生态	1.该煤矿杨家矿井4采区，生产期间抽排矿井涌水，2016年10月矿井关闭后已拆除井下抽排水设施，现不存在抽取地下水情况。 2.1984年协法村委会罗座箐村，曾发生过山体滑坡。经核实，目前该村未发现山体开裂情况，但周边山体地势高、水土不稳定，群众房屋大部分依山而建，存在地质灾害风险隐患。2014年已将该点位纳入地质灾害群测群防点，安排专人进行巡查监测。 3.该煤矿杨家矿井，2021年纳入历史遗留矿山图斑核查，共涉及12个图斑305亩，其中4个图斑88.86亩已完成生态修复，2024年3月通过验收销号，剩余8个图斑216.14亩已进行生态修复，正申报完成验收销号。	部分属实	加快实施易地搬迁，消除风险隐患。	1.2020年9月将协法村委会纳入地质灾害综合治理项目，对村庄整体交通道路、供水、供电、排水等基础设施进行综合治理，2023年6月已竣工。 2.2022年11月制定了《东山镇协法村委会第6至9组自然村整村易地搬迁实施方案》，设中心村和多嘎利2个安置点，对曾发生山体滑坡点位附近117户农户实施搬迁安置，目前中心村安置点已完成半数房屋主体建设和道路管网铺设，多嘎利安置点已完成土地平整。	未办结	无
58	D3YN202406070025	曲靖市宣威市东山镇协法村光法桥至多嘎利村主干道沿线5个露天生活垃圾、建筑垃圾堆放地，简易围挡露天焚烧，污染严重；协法小河（光法桥至多嘎利村小组段）周边约8家养殖户废水直排，附近村民将生产生活垃圾随意丢弃，导致河水恶臭严重，非雨季河水呈白色，有气泡。	曲靖市	土壤,水	1.该路段未发现建筑垃圾堆放点，有简易垃圾房6座、垃圾池3个，垃圾池（房）壁上存在焚烧痕迹。 2.该路段周边7家散养户养殖粪污均处理还田，无直排现象；养殖户李某某家中集污池紧临雨水沟，因集污池未及时清理，部分污水外溢到雨水沟。 3.该路段周边及协法小河均未发现乱丢、乱堆垃圾情况，协法小河河水水体清澈无异味，下游15.6公里处赤那河省控断面水质监测点2024年1—5月水质数据均达III类标准。	部分属实	1.加强垃圾清运处置，避免污染周边环境。 2.加强养殖规范管理，保持河道干净整洁。	1.2024年6月8日拆除6座垃圾房、3个垃圾池，已清除原垃圾池（房）内的存量垃圾，并完成覆土、复绿；该路段重新布置勾臂箱10个，及时将垃圾清运到东山镇垃圾中转站。 2.2024年6月8日养殖户李某某已将集污池粪污清理，并将集污池边雨水沟进行封堵，消除外排粪污风险；要求8家养殖户对集污池定期清理，避免粪污满溢；对群众开展环境保护宣传教育，提高群众生态环境保护意识。	已办结	无
59	D3YN202406070021	曲靖市麒麟区文华街道宏发雅苑小区垃圾集中堆放点靠近居民住宅，凌晨4点至5点清运垃圾噪声扰民。	曲靖市	噪音	宏发雅苑小区在西北角设置有1个垃圾集中投放点，该位置邻近鑫康苑小区和文华街道丰登二组新农村。每天凌晨4:30—5:00，垃圾收运车装卸垃圾桶时，会产生一定的噪声。	属实	调整垃圾收运模式，采取措施降低噪声对周边住户影响。	自2024年6月9日起，宏发雅苑小区物业调整小区垃圾收集转运模式，转运车辆不进入小区，保洁人员在不影响住户休息时间段将垃圾运至小区出口处后，再由垃圾收运车转运。	已办结	无
60	D3YN202406070013	曲靖市富源县老厂镇老厂社区新起点酒店建设大肆开挖老厂居民小组的集体山林，车辆运输导致富发路路面污染。	曲靖市	生态,大气	1.该酒店2016年开始建设，2019年建成投入使用，建设过程中未开挖集体山林。 2.2024年6月7日该酒店法定代表人段某某未经批准开挖老厂居民小组（新起点酒店对面）集体山林466平方米（商品林）。 3.段某某开挖集体山林产生泥浆侵染路面（约10平方米），存在运输车辆扬尘和面源污染。	基本属实	1.对违法使用的林地依法进行立案查处。 2.加强施工作业监管，减少运输污染。	1.2024年6月8日已清理道路稀泥，并采用碎石对道路凹陷部分进行填补；已清除施工现场废渣、废料、弃土及建筑垃圾，防止运输车辆污染路面，减少运输污染。 2.2024年6月9日已对段某某违法行为进行查处，收回违法开挖的林地并完成植被恢复466平方米。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
61	D3YN202406070011	曲靖市麒麟区南宁街道东关社区马留庄滇和缘内靖晨园中央厨房每天上午7点到11点炒制炸酱，油烟气味严重扰民。	曲靖市	大气	1.该企业有4台自动酱料炒制机均配有油烟收集孔道、2套油烟净化设备和1台光解除味器。 2.企业每天上午8:00—11:30炒制调料酱，产生的油烟引入油烟净化器和光解除味器过滤除味后，通过管道引到高于屋顶6.2米排气口排放，距离最近居民区30多米。 3.企业2套油烟净化设备且有合格证、检测报告，2021年6月7日查阅检测报告，油烟去除率97.5%。	部分属实	对油烟净化设备进行清洗、维护，确保净化效果达标。	1.该企业建立健全油烟净化设备维护保养管理制度，定期对油烟净化设备进行清洗、维护，并做好台账记录。 2.定期进行油烟净化器活性炭更换，确保净化效果达标。 3.定期对油烟排放情况进行监测，发现异常立即进行整改。	已办结	无
62	X3YN202406070011	玉溪市峨山县棚户区（二期）改造工程将20万吨建筑垃圾倾倒在峨山水源地源头的矿坑。	玉溪市	土壤	1.棚户区改造共清运建筑垃圾163981.97吨。其中，64407.63吨运至峨山盛禾工业固体废物处置有限公司进行处置；99574.34吨由红强环保工程（云南）有限公司清运低洼地堆填处理，作为玉楚高速第三标段弃土场，于2023年9月12日恢复为耕地。 2.建筑垃圾堆填点不在峨山县县级水源地范围及其径流区，对县城饮用水水源无影响。	部分属实	加强日常检查和专项检查，加大执法监管力度。建立长效监管机制。	1.强化源头治理，开展排查整治，规范建筑垃圾管理。 2.加强法规和政策宣传教育。	已办结	无
63	D3YN202406070032	玉溪市易门县六街街道天枢家具制造有限公司油漆污水外排至雨水沟；油漆渣、油漆桶混杂生活垃圾堆至敞开式的垃圾坑里，雨天混着雨水漫处流，蚊蝇滋生。	玉溪市	水	1.该企业废水规范收集处理，不外排。露天堆放的部分油漆渣存在雨污混流外排风险。 2.该企业敞开式垃圾房外露天堆放部分油漆渣；油漆桶规范贮存在危险废物暂存间内，未发现混合堆放情况。	部分属实	督促该企业及时清理生活垃圾，改善厂区及周边环境卫生。规范处置危险废物，在生产过程中确保环保设施正常运行。	1.督促该企业加强危险废物管理，企业已对露天堆放的油漆渣及沾染到油漆渣的生活垃圾进行清理装袋，并规范收集、处置。 2.督促该企业加强生活垃圾管理，企业生活垃圾已规范处置，并摆放带盖分类垃圾桶收储生活垃圾。 3.正对企业涉嫌未按照国家环境保护标准贮存油漆渣（危险废物）的环境违法行为立案调查。	阶段性办结	无
64	D3YN202406070003	玉溪市通海县纳古镇纳家营社区马鞍子路业泰轧钢厂每天7点-19点作业，厂内燃烧煤炭，扬尘、噪声污染严重。	玉溪市	大气、噪声	1.企业存在每天7点-19点厂内燃烧煤炭的情况。 2.厂区内堆放的燃煤以及炉渣遮盖措施不到位，存在扬尘污染隐患和生产噪声影响周边居民的情况。 3.检查时发现企业未取得项目相关行政许可、备案、环评等手续。	基本属实	督促企业补办相关手续，加强厂区配套环保设施的运行维护，编制并落实无组织排放和噪声污染防治方案。	1.已责令企业限期改正，一个月内提交项目相关资料，履行备案手续。 2.已对企业下达整改通知书，要求企业于2024年6月30日前限期改正，目前企业已停止生产。	阶段性办结	无
65	D3YN202406070002	玉溪市澄江县龙街街道麒麟桥村小干沟采石场矿山修复项目占地约200亩，违规收费倾倒建筑垃圾（水泥、石灰等被掩埋在下层），目前已堆积约50万方。	玉溪市	土壤	1.经测绘，小干沟矿山治理恢复总面积146.07亩（填土区89.28亩，未填土区56.79亩）。 2.项目调拨客土收取费用属双方自愿的市场交易行为。 3.经开挖，未发现倾倒建筑垃圾约50万方的情况，但存在对客土质量把关不严，土壤中存在少量零星散落建筑垃圾的情况。	基本属实	督促治理方严格按小干沟采石场矿山生态修复方案组织实施，加快矿山生态修复；加强巡查巡检，依法查处利用生态修复非法倾倒、填埋固体废物的违法行为。	1.责令治理方责任人根据《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T 134-2019）》规范处理建筑垃圾，清理处置塑料垃圾等不符合要求的废弃物。 2.要求治理方停止客土填埋，确保修复耕地质量。 3.加强监管，督促其加快进度，完成生态修复。	阶段性办结	无
66	X3YN202406070056	保山市腾冲市西源街道油灯社区油灯庄大坝塘水源环境保护工程在二次施工中，未清理油灯社区村民一、二小组地下涌泉水塘的淤泥，将第一次施工中产生的垃圾倾倒在鱼塘中；用砂石水泥填埋村民饮用水源头水，造成饮水困难；修建的两个水井是两个死水坑，水质浑浊、水位较低，无流通水源及排水沟，达不到村民正常使用的饮水标准。杨庆某、杨丽某等人私自架接地下管道引流占用水资源。	保山市	生态、水、土壤	1.西源街道油灯社区大坝塘环境综合整治项目施工中，组织清理坝塘淤泥1次，目前已完成井房建设、部分坝埂支砌等建设内容。由于项目尚未完工，坝塘一角堆放部分石料，拟用于墙背回填。现场查看，存在建筑材料堆放不规范问题。 2.为了净化水质，项目施工中碎石进行铺底，现场查看未造成水源头水堵塞，不会导致水量减少。油灯自然村375户1473人的饮用水水源为大龙井两个泵站抽地下水，用管道供到户，供水正常。该坝塘所蓄水仅为备用水源，未造成饮水困难问题。 3.项目施工中修建的两个水井从泉眼出水处引流，并且安装了排水管道，井水能进行有效换水，实地查看时泉水清澈，群众可正常取水、用水；该处水源为地下泉眼自流水，水位受干湿季影响较大，旱季水位低，雨季水位会有所上升；该坝塘所蓄水为生产生活水源，非人饮用水源。 4.杨庆某、杨丽某等户家宅紧邻坝塘，存在就近取用坝塘所蓄之水用于生产和经营问题。	部分属实	规范堆放建筑材料，防止环境污染；完善规章制度，加强政策宣传讲解，规范和统一取水行为。	1.云南康耀建筑工程有限公司已清理堆放坝塘一角建筑材料，并要求该公司规范堆放原材料，按规定处置施工废料、垃圾，避免破坏和影响村庄环境及周边农户生产生活。 2.西源街道和社区健全居民取水长效监管机制，严格水资源管理制度，进一步规范取水行为；同时，向取水户宣传讲解相关政策法规，强化取水户依法取水、规范取水法律意识。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
67	X3YN202406070032	保定市隆阳区潞江镇从岗村石板田小组王某某经营的3.46亩小凹子田，在2017年被永昌建筑公司潞江分公司用作弃土堆场。	保定市	土壤	2018年，从岗村移民安置点建设项目施工期间，王某某户因自家小凹子田地地势低洼，主动向施工方永昌建筑公司潞江分公司申请用施工弃土填埋自家小凹子田，当时工地的弃土正需清运，双方达成口头协议，无偿把弃土堆放至王某某户小凹子田用于土地填平。后来王某某反悔，2019年以来多次到各级上访要求永昌建筑公司潞江分公司给予其补偿，经潞江镇人民政府组织多方调解，2019年11月18日，永昌建筑公司潞江分公司与王某某于达成调解协议，按照调解协议，付给王某某户7900元土地复垦费。（复垦改田砌埂费1500元、挖平打碎费1500元、架水管费600元、地块废石清运费800元、后期还需废石清运费3500元），2024年5月12日，现场检查时该地块现状为种植咖啡、玉米、芒果。	属实	加强政策宣传和解释，加强地块日常管护工作。	2019年11月，永昌建筑公司潞江分公司自愿补偿给丛岗村石板田组王某某户小洼子田3.46亩土地复垦费7900元后，王某某户已对该地块自行进行复垦并耕种。	已办结	无
68	D3YN202406070017	保定市隆阳区东河（清华街道红花小区至辛街乡胡家村段）西侧道路未硬化，晴天扬尘污染，雨天泥泞坑洼。	保定市	大气	1.保定市隆阳区东河（清华街道红花小区至辛街乡胡家村段）西侧道路属于县道，全长7.53公里，其中：已硬化道路3.34公里，未硬化4.19公里。 2.隆阳区东河治理施工期间，该路段承担工程弃渣及施工材料运输任务，过往重型车辆、机械较多，部分路面坑洼不平。现场查看，存在雨天泥泞坑洼、晴天因洒水降尘不及时造成扬尘污染问题。	基本属实	在施工期间，确保道路平整畅通，待工程结束后按照原标准进行恢复；加密洒水次数及清扫时间，减少扬尘污染。	1.该路段不在省交通厅“十四五”道路建设项目支持范围，无法通过向上争取资金进行项目建设，因区级财政困难，无力自筹资金对该路段进行硬化。6月9日，区交通运输局印发《隆阳区交通运输局关于加强项目建设管理的函》，督促云南省建设投资控股集团有限公司加强道路管理，待工程结束后将按照原标准进行恢复。 2.已采用砂石料将路面洼坑、裂缝填平等临时措施修复道路，提高道路通行条件。督促施工单位加强日常检查管理，加密洒水次数及清扫时间，减少扬尘污染。	阶段性办结	无
69	D3YN202406070012	保定市隆阳区学府路168号碧桂园永昌郡小区旁大保高速距离居民楼不到100米，每天有大量车辆通行，噪声污染严重。	保定市	噪音	1.经测量，保定市隆阳区学府路168号碧桂园永昌郡小区居民楼距离大保高速公路间距最小值为112.97米，最大值为131.74米，超过《公路安全保护条例》规定的30米距离，符合规定范围。 2.现场核实，该路段车辆较多。6月11日，对大保高速隆阳段k2724+480m处开展昼间、夜间交通噪声监测，监测结果为昼间平均等效声级72.0dB，昼间道路交通噪声强度等级三级，评价为一般；夜间平均等效声级71.7dB，夜间道路交通噪声强度等级五级，评价为差。	部分属实	开展全面排查，针对问题，督促相关责任单位采取有效措施，减少噪声污染。	正在组织相关单位、房地产开发商及小区业主管委会，按照责任，针对噪声污染问题，采取有效措施，减少噪声污染。	未办结	无
70	D3YN202406070040	楚雄州南华县龙川镇平山村新村小组靠近葫芦岛鱼塘的泥土路未硬化，晴天扬尘大，雨天道路泥泞。	楚雄州	大气	该泥土路属姚安至南华高速公路连接线，2024年3月开工，目前已完成路面平整，预计2024年10月完工。施工过程中泥土路未硬化，存在扬尘和雨天道路泥泞情况。	属实	封闭施工，落实降尘措施，减少对周边群众的影响，加快工程建设，如期完成路面硬化。	6月8日已封闭施工，禁止社会车辆通行，加快项目推进，确保2024年10月如期完成道路硬化；加强施工现场监管，开展洒水降尘。	已办结	无
71	X3YN202406070028	楚雄州生态环境局禄丰分局未按规定审批禄丰利德金属化冶有限公司高钙渣综合利用技改建设项目。“破碎筛分酸浸萃取沉钒”属湿法冶炼工艺，但该项目却按一般工业固废做报告表，擅自更改评价类别，不到一月快速审批涉嫌造假。2022年6月3日由深圳市博誉环保科技有限公司编制的《新建固体废物综合回收利用项目报告表》，及2023年4月24日云南凯丰安全环保技术有限公司编制的《年处理20万吨铜矿堆浸渣资源综合回收利用建设项目环境影响报告表》，均未按规定进行固废属性鉴别，以作废的标准予以审查审批。	楚雄州	土壤	1.禄丰利德金属化冶有限公司高钙渣综合利用技改建设项目日处理300吨高钙铁矿渣综合利用项目原料为炼铁过程中产生的高炉渣（一般工业固体废物），产品为钒泥，生产加工过程主要是除杂及含钒物料的富集，无钒金属的单质反应，不属于“湿法冶金”，该项目按规定编制了环境影响报告表，未擅自更改评价类别。 2.禄丰利德金属化冶有限公司于2023年9月27日提交环评报告，10月13日予以批复，在国家法定审批时限30日内办结，办理情况3次公示，无造假审批情况。 3.禄丰文楚固废处理有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司开展了固废检测并出具了检测报告；禄丰广通大箐石业有限公司委托中佰科技（云南）有限公司开展了固废检测并出具了检测报告。两个项目固废属性鉴别所使用的标准均为现行在用合规标准，无以作废的标准予以审查审批情况。	部分属实	进一步优化办事流程，完善行政审批工作中政策解答、受理审查、公示公开等工作制度，按规定及时公开，提高群众知晓率。	1.按规定对审批工作及时公开，提高群众知晓率。 2.对群众存在的疑问及时进行沟通解释答复。	已办结	无
72	X3YN202406070008	楚雄州元谋县老城乡路古摸矿山2016年以来私挖滥采矿石，非法破坏林地350亩，造成水土流失，破坏生态环境。愚公石业有限责任公司物资石场2015年以来非法越界、超深开采矿产资源，破坏林地采石，粉尘污染严重，未达环评要求。	楚雄州	生态,大气	1.路古摸矿山2015年1月采矿许可证到期后停止开采，2015年6月至2016年5月期间，修建矿区道路、实施场地平整，毁坏林地111.978亩，已对非法占用林地行为进行查处并按要求进行修复。经现场核查及叠图比对，未发现新的非法占用林地和水土流失的情况。 2.愚公石业分别于2014年、2019年2次越界开采，超审批范围占用林地6.678亩，已对越界开采、非法占用林地行为进行查处，完成植被恢复。经现场核查及叠图比对，未发现该石场新的越界超深开采行为，但超范围占用林地2.366亩。该石场配套建设了环保设施，现场核查时未生产，但发现堆存物料覆盖不完全，存在扬尘污染隐患。	部分属实	督促企业全面履行环保主体责任，限期恢复植被，落实降尘措施，消除扬尘污染隐患。	立案查处超审批范围占用林地违法行为，完成2.366亩超占林地植被恢复，督促企业严格落实生态环境保护主体责任，全面覆盖堆存物料，正常运行污染防治设施，消除污染隐患，限于2024年7月15日前完成整改。	未办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
73	X3YN202406070009	楚雄州元谋县国有资本投资管理有限公司未取得环评等手续，违规在新华乡河尾水库库区及周边河道挖沙200万立方米、土方1000万立方米；占用林地、耕地堆沙洗沙，修建运输通道，对水库及周边生态环境造成严重破坏；运输过程中扬尘污染影响周边村民健康。	楚雄州	生态,大气	1.举报反映问题实际为元谋县河尾水库清淤增效工程，该项目环评等相关审批手续齐全。目前完成清淤150万立方米，未超出批复和设计内容。经叠图比对、现场核查及走访群众，河尾水库库区及周边河道均未发现挖土和挖砂情况。 2.2022年10月20日，该公司在项目实施过程中占用耕地0.53亩，被发现后已及时制止并恢复耕地原貌。经现场叠图比对，未发现新的占用林地、耕地行为。 3.项目运输车辆途经元大公路新平村约300米柏油路段，车辆出场前未进行清洗，物料覆盖不完全，产生扬尘影响周边居民生产生活。	部分属实	督促企业全面履行环保主体责任，加强现场施工管理，确保密闭运输，严格落实洒水降尘措施，减少扬尘影响。	2024年6月10日、11日分别约谈元谋县国有资产投资管理有限公司有关负责人，已督促该公司严格落实污染防治措施，在运输过程中全覆盖运输；安排人员在施工期间对途经新平村300米柏油路段进行定期清扫和洒水降尘，减少扬尘影响。	已办结	无
74	X3YN202406070061	北京高能时代环境技术股份有限公司在红河州个旧市火谷都历史遗留废渣风险管控工程中弄虚作假，工程转包分包，监管不力，导致生态环境治理问题多、效果差。	红河州	其他污染	1.在实施个旧市火谷都工业片区历史遗留废渣应急风险管控工程中，仅就部分土建工程按程序分别由具有相应资质的单位实施，整个应急风险管控工程仍由北京高能时代环境技术股份有限公司主导实施。 2.应急风险管控工程严格按照方案建设，施工过程和工程质量均由建设单位、监理单位等共同监督和验收，验收相关资料齐全。	部分属实	强化项目跟踪监管，杜绝层层转包现象；加强巡查，加大对应急管理成效的分析研判力度，及时处置环境风险隐患。	1.在后续同类型工程项目实施过程中，严格审查工程承接单位资质，保障项目建设工程质量。 2.加强对工程设施及环境风险的巡排查，确保相关工程设施安全运行，防止出现新的环境风险隐患。	已办结	无
75	X3YN202406070050	2013年，红河州河口县莲花滩乡莲花滩小组刘某某管理的橡胶林被砍伐破坏，毁林取土，严重破坏生态。	红河州	生态	1.在耕地流出整改期间，莲花滩乡人民政府未办理相关手续的情况下聘请第三方对涉事地块毁林取土，存在滥伐林木、毁坏林地违法行为。 2.涉事地块经二次转租后，红河州睿成建筑工程有限公司进行场地平整，开挖洗砂池，存在擅自改变林地用途行为。	基本属实	对违法行为开展立案调查，收回林地、恢复林业生产条件和植被并加强森林资源监管，督促依法依规使用林地。	1.对莲花滩乡人民政府滥伐林木、毁坏林地的行为立案调查，督促恢复植被和林业生产条件，收回林地，并对违法责任人进行追责问责。 2.对红河州睿成建筑工程有限公司改变林地用途的行为给予行政处罚，责令异地恢复植被补足同等面积林地，并补办完善征占用林地相关手续。	阶段性办结	无
76	D3YN202406070023	红河州蒙自市老寨乡老寨村吉利果采石场占用农田堆放碎石等，开采噪声扰民，扬尘污染严重。	红河州	大气,噪音,生态	1.举报涉及采石场实为红河州博优科技有限责任公司，经数据比对，该石场占用地类为采矿用地和灌木林地，且取得林地批复，未占用农田。 2.该采石场四周群山环抱，800米范围内无居民住户，但场地内堆存砂石料覆盖不严实，存在产生扬尘情况。	部分属实	落实企业主体责任，规范运行扬尘污染防治设施，建立作业记录台账，加强职能部门日常监督管理。	1.督促企业使用帆布对砂石料进行有效覆盖，减少扬尘产生。 2.加大巡查监管，发现问题及时督促整改，避免扬尘污染情况发生。	阶段性办结	无
77	D3YN202406070020	红河州弥勒市虹溪镇虹溪社区三角地村云南诺撒富肥业科技有限公司（云南旻钦沅农业发展有限公司）无证生产肥料，刺鼻气味严重，气温高时更浓烈。	红河州	大气	1.经调查核实，该公司《中华人民共和国肥料登记证》及《云南省肥料登记证》均在有效期内。 2.该公司部分物料露天堆存，未能提供喷洒除臭措施台账，产生的气味对周边部分居民有一定影响。	部分属实	对该公司环境违法行为立案调查，责令做好物料堆存措施，定期对厂区喷洒除臭剂，减少气态污染物排放对周边居民的影响。	1.对该公司露天堆放物料的违法行为进行立案调查。 2.责令该公司及时将物料入库密闭堆存，定期对厂区喷洒除臭剂，并建立台账记录，减少无组织臭气排放对周边居民造成的影响。	阶段性办结	无
78	D3YN202406070019	红河州蒙自市南湖花园1期30栋楼顶基站风扇噪声严重扰民。	红河州	噪音	该基站一台设备柜内的开关电源设备老化，另一台空调散热装置在压缩机启用时噪声较大。	基本属实	督促设施主管单位加强设备巡检维护，且形成长效机制，降低噪声影响。	督促主管单位完善基站管理维护制度，更换老化开关电源设备，停用噪声较大的设备柜，加强日常巡查监测频次，对产生噪声的设备及时维护保养，降低噪声影响。	已办结	无
79	X3YN202406070046	文山州富宁县板仑乡四亭那河石场未经环保审批私设洗砂设备，简单沉淀后石粉随意排放，污染那河村水源；生产中产生大量扬尘，爆破采石时震动巨大，损毁村民房屋。	文山州	水,大气	1.经查，2024年5月，富宁县板仑乡四亭那河石场根据市场需求，在未经过环评审批的情况下擅自新增建设一套洗砂机，主要对细料进行水洗分离细料中的石粉，提高细料品味，以满足客户需求。新增建设的洗砂机配套建有一个沉砂池，沉砂池设有一个溢流口，沉砂池废水集满后会溢流至厂区雨水排洪沟，最终汇入石场南侧660米处的普厅河，沉砂池东侧（右侧）露天堆放打捞出来的沉积石粉。 2.经查，那河村小组现饮用水源位于富宁县板仑乡四亭那河石场东北方向山脊另一侧，取水点海拔比石场开采面高约200米，与石场分属不同水文地质单元。经6月8日对富宁县板仑乡那河村饮用水源检测，结果显示那河村饮用水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类标准。 3.经查，富宁县板仑乡四亭那河石场厂区露天堆存大量砂石料，未采取围挡、覆盖等相关污染防治措施。 4.经查，石场安全设施建设点（即爆破点）距高寨村小组最近民房约623米，距那河村小组最近民房约503米。高寨村小组部分民房存在不同程度的墙体横向细微裂缝、地板开裂、屋顶批灰层脱落等情况。那河村小组无群众反映房屋受损。	部分属实	1.对违法行为进行立案查处。 2.完成富宁县板仑乡高寨村村民受损房屋鉴定、评估，解决群众合理诉求。	1.6月9日，文山州生态环境局对富宁县板仑乡四亭那河石场技改项目擅自增设洗砂工艺、沉砂池私设排污口、露天堆存砂石未落实“三防”措施等涉嫌违法行为进行立案调查，并下发责令改正违法行为决定书。6月11日，富宁县板仑乡四亭那河石场已拆除洗砂设备，封堵沉砂池溢流口，用防尘网对露天堆存的砂石料进行遮盖。 2.正在征求群众意见和对接第三方专业机构开展专业鉴定，待鉴定结论出具后采取进一步处理措施。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
80	X3YN202406070018	文山州砚山县在干河乡老干河至下新寨段河道治理中，将几十公里河道两侧树木砍伐（含百年古树），破坏生态环境。希望在治理公革河时两旁树木能得到保留。	文山州	生态	经查，砚山县干河乡老干河至下新寨段河道长度3.17公里。为满足10年一遇防洪标准，保障沿河人民群众生命和财产安全，2018年11月，水务部门对该段河道进行治理，河道治理过程中，严格按照设计及规范施工，对部分无法避让、影响河道行洪的水曲柳进行清理，对可避让、生长年限长、枝干粗壮的水曲柳共计30株采取工程性措施进行保护，极大程度减少对生态环境的影响。按照古树名木普查成果数据，砚山县挂牌保护古树名木166株，其中干河乡共有17株，干河乡老干河至下新寨段区域古树名木仅有1株黄连木，且地处位置不在河道两侧。	部分属实	项目建设单位严格履行基本建设程序、方案报批程序，完善生态环境、水土保持、林业、国土等手续，确保项目合法合规。	2024年6月8日，砚山县有关部门联合开展实地核查，在河道治理过程中，严格按照设计及规范施工，对部分无法避让、影响河道行洪的水曲柳进行清理，对可避让、生长年限长、枝干粗壮的水曲柳共计30株进行了保护。为进一步提升河流生态环境，2020年5月至2024年4月期间，已在河道两岸种植柳树、樱花树、蓝楹花850棵，加之河道岸坡已重新生长出水曲柳，目前河道生态环境得到加强治理，生态环境持续向好。	已办结	无
81	X3YN202406070038	普洱市宁洱县同心镇污水多年来一直未经处理直接排入高速公路旁（那柯里房车停产露营地旁）小河道中，有时漫入农田造成污染。	普洱市	水	1.宁洱同心天然温泉馆和同心卤肉店周边部分村民排放的污水经沉淀氧化塘处理后排入河道，未彻底做到雨污分流，雨量大、降雨时间长时会直接冲入河道。 2.集镇区建有2个三级氧化塘，污水氧化沉淀处理后排放。该污水排放点建有1个沉淀氧化塘。不存在未经处理直接排入河道的情况。 3.现场核实走访，未发现污水漫入农田造成污染。	部分属实	1.在现有氧化塘的基础上新建两个氧化塘，提升污水处理能力，对排放的污水进行引流，提升处理效果。 2.加强日常管理，建立巡查记录制度。	1.计划新增2个氧化塘，通过新增氧化塘提升污水处理能力。 2.加强日常管理，建立巡查制度，安排专人进行日常巡查，发现问题及时上报处理。	阶段性办结	无
82	D3YN202406070037	普洱市思茅区孟连路下段思茅区人民医院附近雨污分流不完善，雨天污水漫出，散发恶臭。	普洱市	水	思茅区孟连路下段思茅区人民医院附近雨污分流不完善，缺少排污主管，在雨量大时会出现污水漫出的情况，孟连路下段北部湿地公园E地块内2座既有污水井存在漏水情况。	属实	1.对孟连路下段进行雨污分流改造。 2.对北部湿地公园E地块内2座污水井进行修复改造，并计划在北部湿地公园内新建一座污水自动感应闸门。	1.将孟连路下段雨污分流施工改造内容纳入北部湿地公园片区项目实施。截止目前孟连路段已经铺设排污主管119m，新建污水检查井36座，部分开挖路面已经恢复。 2.正在对北部湿地公园E地块内的2座污水井进行修复改造，并计划在北部湿地公园内新建一座污水自动感应闸门。	未办结	无
83	D3YN202406070028	普洱市思茅区茶马古镇C区4栋10号商铺何佳佳果蔬干货批发部机器加工大蒜，震动、噪声严重干扰楼上住户。	普洱市	噪音	现场检查时该加工点正在加工大蒜，加工产生的震动、噪声较大。	属实	劝导商户停止大蒜加工，自行拆除加工设备，避免噪音扰民。	1.2024年6月9日该大蒜加工点已停止大蒜加工。 2.2024年6月11日商户已自行拆除大蒜加工设备。	已办结	无
84	D3YN202406070044	西双版纳州景洪市嘎兰中路金地大酒店对面黎明巷傣味烧烤晚20点至凌晨3点灯光及噪声扰民。	西双版纳州	噪音	1.经实地核查，反映的傣味烧烤为“萨婉傣烧烤”，店铺上方装有店面招牌和装饰灯光，灯光面朝原财政局住宿区1栋和2栋楼窗户，晚上20时自动开启，走访1栋和2栋住户，发现在客厅、卧室均能够明显装饰灯光。住户反馈，夜晚装饰灯光会照亮卧室，影响休息，如果拉上窗帘又影响通风。 2.经现场核实，该烧烤店正在经营，6月8日晚上从20时检查到20时58分离开时，无人用餐。走访原财政局1栋和2栋住户反馈，晚上偶尔能听食客声音，但不算吵，不影响正常休息。	部分属实	1.对灯光及噪声问题立行立改，立即消除店铺招牌和装饰灯光对群众生活的影响。 2.加强日常监管，督促业主履行噪声防治责任，防止和减轻噪音对周边群众正常生活影响。	1.现场联系管理方公司立行立改，当场关闭“萨婉傣烧烤”店铺上方装饰灯光，调低“萨婉傣烧烤”招牌灯光亮度，并要求管理方公司后续不再开启黎明巷一侧的装饰灯光。 2.现场对管理方公司和经营者开展噪声污染防治宣传教育，粘贴了宣传海报，督促其做好日常管理，有食客大声喝酒划拳等扰民行为时要及时制止，无法制止的及时联系辖区派出所给予处置。 3.加强日常监管，防止和减少烧烤店铺生活噪声对周边群众的影响。	已办结	无
85	X3YN202406070047	西双版纳州景洪市勐养镇北侧二一三国道西侧的野象谷景区云南亚洲象种源繁育及救助中心2008年成立，从野外救助及繁育的小象（子一代）共20多头，没有一头放归自然；对救助及繁育的大小亚洲象进行野蛮驯化，进行表演等商业利用；少数亚洲象去向不明。	西双版纳州	其他污染	前期已收到举报问题投诉。 1.截至目前，西双版纳州共收容救护亚洲象23头，其中：救助后现场放归自然9头，死亡5头。每天对收容救助的亚洲象进行6—7小时的野化训练，现已将救助象中符合放归条件的“阿宝”进行野外放归，均有相应的档案资料。 2.收容救护的亚洲象均饲养在西双版纳州亚洲象救护与繁育中心，对其严格管理，不存在让其参与动物表演等商业活动的情况。 3.救助象均有相应的档案资料，严格管理，不存在去向不明的情况。	不属实	无	1.2024年5月24日—27日，西双版纳州林业和草原局通过到野象谷景区、西双版纳州亚洲象救护与繁育中心调阅资料、实地检查等方式对举报问题进行核实，确定举报问题不属实。 2.强化监管，不断规范收容救护和野外放归工作。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
86	D3YN202406070029	西双版纳州景洪市勐养镇（距离小勐养收费站出口约100米）农田被改建为商会物流停车场，现被用作砂石中转场，扬尘污染严重；每天5:00开始货车运输装卸并持续到22:30，噪声污染严重，影响勐养镇城子完小学生和附近居民。	西双版纳州	大气,噪声	1.反映的宗地已于2020年通过景洪市土地储备中心收储，属于国有土地，土地性质为商业服务设施用地，不是农田。 2.为了加强征收土地的看护管理，由勐养镇政府委托勐养商会管理该土地，勐养商会将该地块建为物流停车场用于停放车辆及堆放砂石（砂石中转场）。 3.现场检查，西双版纳腾翼物流有限公司矿石堆料点道路未硬化，扬尘较大，部分矿石堆料露天堆放，对不能密闭的易产生扬尘的物料，未按规定设置不低于堆放物高度的严密围挡，未采取有效覆盖措施防治扬尘污染，在装卸货物时确实会产生噪声污染问题。	部分属实	1.停止扬尘、噪声扰民行为。 2.采取加盖防尘网、增加洒水等措施，并且在规定的时间内进行作业，消除扬尘和噪声对周围群众的影响。	1.2024年6月9日，生态环境部门对西双版纳腾翼物流有限公司下发了《责令改正通知书》（西环景责改通〔2024〕35号），责令立即停止在贮存矿石物料时产生扬尘污染的违法行为；对不能密闭的易产生扬尘的物料，应设置不低于堆放物高度的严密围挡，或者采取有效覆盖措施防治扬尘污染。 2.要求企业对堆放的砂石全面覆盖防尘网，按照要求及时增加洒水车洒水次数。 3.要求企业在12时至14时，晚上20时至次日8时停止运输装卸作业，消除噪声污染。 4.制定整改方案，确保2024年10月30日前完成问题整改。	未办结	无
87	X3YN202406070060	大理州洱源县三营镇新联村委会白石村陈某某新建房屋后墙安装有六扇大窗和多扇小窗（福特蓝镀膜反光镜面玻璃），在阳光照射下产生光污染和光辐射。	大理州	辐射	1.陈某某户自己建房屋一栋，该房屋坐西向东，房屋西侧一至三层，每层有两个大玻璃窗，共计六个大玻璃窗面向西侧，下午有阳光反射照入西边邻院落场内的情况。 2.调查组核查现场，洱源县三营镇新联村委会白石组陈光培户，房屋西侧六个大玻璃窗下午太阳位于西方时，对其西边邻居有反射阳光照入院场内的现象。	部分属实	要求陈某某户对其西侧六扇玻璃窗进行降低反射太阳光处理，最大限度减少对隔壁邻居的影响。	洱源县三营镇人民政府及新联村委会已协调陈某某户对住房西侧六扇玻璃窗进行贴膜处理，降低反射太阳光，最大限度减少对隔壁邻居的影响。	已办结	无
88	X3YN202406070057	大理州大理市太和街道刘官厂村5000车以上建筑垃圾被倾倒在耕地中，破坏良田几千亩。	大理州	土壤	经排查，未发现“5000车以上建筑垃圾被倾倒在耕地中，破坏良田几千亩”的情况，未发现太和街道刘官厂村委会范围内存在堆放建筑垃圾图斑，但在排查中发现路边有2个点位（凤阳县村东、大锦盘村下路口）存在堆放有少量建筑垃圾的情况。	部分属实	进一步加大太和街道刘官厂村内建筑垃圾管理处置工作的巡查检查力度，及时发现及时清理，有效遏制建筑垃圾乱堆乱放行为。	大理市已对排查发现违规倾倒的2处（凤阳县村东、大锦盘村下路口）建筑垃圾进行了清理。	已办结	无
89	X3YN202406070053	大理州大理市满江街道办珠海社区石坪村杨某某2020年在石坪村梅山坡下违规建房，距离滨海大道不到100米，影响洱海保护。	大理州	生态	2020年，杨某某户在自家国有划拨土地上砌了围墙围挡，未进行建房，该围墙围挡不属于违规建筑，杨玉军该户距离滨海大道约130米，未影响洱海保护。	部分属实	加强对辖区内个人自建房的日常巡查监管。	加强对辖区内个人自建房的日常巡查监管，若发现问题，立即依法依规处理。	已办结	无
90	X3YN202406070042	大理州大理市洱海国际生态城后面生态廊道外侧正在实施洱海生态保护恢复工程，将原本是鸟类和动植物栖息地的湖滨生态湿地改为大量鹅卵石和景观设计，违背生态恢复初衷。	大理州	生态	1.反映的项目为大理市洱海南部湖滨生态廊道保护与修复项目，该项目取得了可行性研究报告、初步设计批复，环评报告书批复，水土保持方案批复等相关手续。 2.该项目清除沉积物后在生态廊道外侧部分区域采用抛石护岸铺设卵石等措施，防治因风浪冲刷导致岸线侵蚀和洱海沉积底泥再悬浮，为市民提供更好的生态环境，同时便于后续日常运行维护。 3.由于项目还在施工期，生态效益尚未显现，加之当前洱海低水位运行，变幅水位带裸露较多，栖息在该区域内的鸟类多属于候鸟，待秋冬季节会从繁殖地迁徙至该区域越冬。 4.核查发现施工方管理不到位，在变幅水位带以上超范围铺设了卵石和抛石，补植树木管护不到位的问题。	部分属实	立即移除变幅水位带以上超范围铺设的卵石、尽快恢复自然地貌，加强项目施工管理，落实项目生态环保措施，尽快发挥项目生态效益。	1.对变幅水位带以上区域铺设的部分卵石和抛石，施工单位已立即进行移除后恢复自然地貌。 2.责成施工单位加强项目施工管理，落实项目生态环保措施。	已办结	无
91	X3YN202406070030	大理州大理市梦云南海东方小区D32-3业主非法侵占大片公共绿地大肆扩建个人住宅，将公共绿地圈围成私人绿地。	大理州	生态	1.现场核实发现，该业主共侵占公共绿化面积52平方米。 2.现场公共绿地为开放空间，未进行围挡，未将公共绿地进行圈围成私人绿地。	部分属实	加强大理市梦云南海东方小区监管，依法督促完成整改。	梦云南海东方物业服务中心已于2024年6月9日下达《责令整改通知书》，要求该业主于2024年6月24日前完成整改：将入户道路硬化部分恢复为生态步道，将所侵占的公共绿化面积恢复原状，拆除未经规划许可擅自在公共绿地范围内利用原坡面搭建的钢结构架空平台并恢复原状。	未办结	无
92	X3YN202406070016	大理州大理市下关镇大庄村在蔬菜种植中购买大量鸡粪作为肥料，产生难闻臭味影响居民；采收蔬菜后有大量残留菜叶留在菜地，腐烂后产生臭味，雨季腐烂蔬菜经雨水冲刷污染洱海。	大理州	大气,水	1.大庄村在蔬菜种植过程中，按照农业面源污染减量行动要求，购买鸡粪作为肥料，鸡粪施用过程中会产生异味。 2.农户采收蔬菜后将部分残留菜叶留在菜地，采取还田处理，尾菜腐烂发酵过程中会产生一定异味。 3.大庄片区实施洱海流域农业面源污染末端拦截消纳及灌溉综合利用试点工程，农业灌溉尾水未直接排入洱海。大庄村委会建立有村庄保洁制度，河道、沟渠沿途设有清洁池，河道、沟渠沿途布有拦污栅，未发现腐烂蔬菜经雨水冲刷污染洱海情况。	部分属实	加强太和街道大庄片区常态监管，规范施肥、采收、清运流程。	规范管理堆放在田间的鸡粪，对采收蔬菜后残留在菜地的菜叶采取及时还田、规范清运等措施，减少气味对周边居民影响。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
93	D3YN202406070036	大理州大理市下关街道苍山路26栋1单元1层2号大理市瑜道餐饮店油烟直接从窗户排放，严重扰民。	大理州	大气	该餐饮店在经营过程中未直接排放油烟，但因油烟机使用清理不及时，菜品煮（熬）过程中产生的蒸汽有一定异味。	部分属实	加强瑜道餐饮店监管，规范生产经营活动，防止扰民行为发生。	已现场督促该餐饮店加强管理，及时清理油烟机，确保油烟有效处理。6月10日，再次检查时，该餐饮店已清理油烟机，周边未闻到异味。	已办结	无
94	X3YN202406070005	大理州大理市满江红街道地石曲村附近的2个混凝土搅拌站，生产过程中产生严重扬尘污染。	大理州	大气	1.反映的2个混凝土搅拌站为大理凯浩建设工程有限公司的两条生产线，配有脉冲式除尘器，生产过程中产生的扬尘较小。 2.该公司的水泥堆放于仓库中，砂石料堆放于厂区内，部分砂石料露天堆放未覆盖，大风天气容易生产扬尘。	部分属实	加强企业监管巡查，督促企业落实相关环保措施，依法依规开展生产。	大理经济技术开发区相关部门2024年6月9日对该公司下达《关于做好扬尘控制工作的通知》要求企业立即开展整改工作，加强现场扬尘控制措施，避免对周边住户生活造成影响。	未办结	无
95	D3YN202406070018	大理州大理市下关街道环城南路穿城而过，2号桥至风车广场每天大量货车通行，扬尘污染严重。	大理州	大气	1.该道路大量过境货车通行，受大理市城区地形限制，目前不具备对过境交通车辆进行强制分流条件。 2.目前该路段已纳入大理市城市道路保洁管养体系，每天安排环卫工和绿化工进行循环保洁和绿化养护作业，及时清理裸露垃圾；每周安排扫地车、对冲车、雾炮车对该路段开展三次的机扫、对冲、降尘作业。现场检查时，该路段路面干净、整洁、规范，通行状况良好。	部分属实	加强下关街道环城南路2号桥至风车广场段管理，落实保洁管养措施，防止扬尘污染问题。	大理市已加强下关街道环城南路2号桥至风车广场段管理，落实保洁管养措施，防止扬尘污染问题。	已办结	无
96	D3YN202406070009	大理州大理市存在破坏苍山生态环境问题。大理镇大理三塔附近桃溪谷莫催茶室私自围挡河床，破坏苍山核心保护区植被，占用公共用地用于经营；银桥镇无为寺内大理苍山自然影像博物馆精品酒店私自围挡河床，破坏苍山核心保护区植被，人为改造建停车场；银桥镇无为寺停车场以东约200米苍山核心保护区范围，房地产项目破坏约100多亩植被建房，扬尘污染严重。	大理州	生态	1.近年来，确实出现过破坏苍山生态环境问题，2023年大理市苍山分局共查处违法行为23起。 2.大理桃溪谷莫催茶室位于苍山洱海国家级自然保护区核心区范围外，地块为非林地，现场未发现伐桩和破坏植被的情况。未发现私自围挡河床情况，但发现该茶室在桃溪河堤搭建4个面积约24平方米的休闲观景平台。该茶室隶属大理市桃溪生态旅游园有限责任公司，与大理镇三文笔村委会签订承包协议，承租面积140亩，不存在占用公共用地用于经营的情况。 3.大理苍山自然影像博物馆精品酒店南侧为双鸳溪，为消除塌方隐患，该酒店在边坡处局部增设阶梯护坡挡土墙，该挡墙建在河道边坡上，并未围挡河床。该酒店不在苍山洱海国家级自然保护区范围内，未发现破坏植被情况。该酒店租用双阳村委会1.22亩地块，改建为停车场，未砍伐地块内树木，只是覆盖了部分碎石，安装有停车门禁。 4.银桥镇无为寺停车场以东项目为大理银桥国际旅游度假养生项目，该项目不在苍山洱海国家级自然保护区范围内。该项目建设手续完备，不存在破坏植被建房情况。目前该项目酒店和住宅主体建设已全部完成，正在进行装修、道路、绿化施工，因渣土及散装材料未全部覆盖，加之大风天气条件下，施工工地现场确实存在扬尘污染情况。	部分属实	加强大理镇莫催茶室、苍山自然影像博物馆精品酒店和大理银桥国际旅游度假养生项目监管，加强日常巡查监管，依法依规开展生产经营。	1.2024年6月9日，莫催茶室已清理河道旁建构筑物。 2.2024年6月10日，大理苍山自然影像博物馆精品酒店对阶梯护坡挡土墙进行了补植补绿，已将停车场门禁拆除。 3.向大理银桥国际旅游度假养生项目施工单位下发《施工安全监督检查记录表》，要求施工单位进行问题整改。目前，施工单位对施工现场加强环境卫生整治，采取路面清扫、渣土及散装材料覆盖、洒水降尘等有效措施，切实减少扬尘污染情况。	已办结	无
97	X3YN202406070006	德宏州盈江县平原镇盖达河水污染严重，多种鱼类灭绝；盈江县弄璋糖厂排放大量浓烟，污染环境。	德宏州	水,大气	1.根据德宏水功能区划，盖达河属于盈江县农业、工业用水区。2023年-2024年盈江县对盖达河多个断面水质进行监测，结果显示，多数断面水质良好，均能达到或优于Ⅲ类水质标准，个别断面冬春季节水质略有变化，总磷指标为Ⅳ类，现阶段符合水功能区划要求，水质趋于向好。盈江县农业农村局在日常监管过程中，既发现常规鱼类，也发现土著鱼类，目前盖达河水质不影响土著鱼类的生存。 2.目前盈江县弄璋糖厂处于季节性停榨、停产期，无废气排放。经调阅2023年-2024年榨季自行监测报告及在线监测历史数据，该厂正常生产期间未发现存在违法超标排放废气问题。	部分属实	通过采取巡、管、治长效保护治理，继续巩固盖达河污染治理成果，确保盖达河水质达到水功能区要求，推动水质持续向好。	1.盈江县持续强化盖达河长制工作，落实县、乡、村三级管护责任，加强巡查和管护，做好流域保护和污染防治工作。 2.继续推进盖达河沿岸城市及村庄生活污水综合治理，持续开展农村人居环境整治，强化推进农业面源污染治理。	已办结	无
98	D3YN202406070022	德宏州瑞丽市瑞丽大道玉璟家园10号门潮汕砂锅粥每天17点-次日6点噪声污染严重。	德宏州	噪音	经核实，瑞丽市潮珊小吃店在夜间经营过程中，存在消费者猜拳赌酒、酒后喧哗、唱歌等噪声扰民问题。	属实	严格落实经营者主体责任，履行提示、制止义务，防止消费者噪音扰民。	1.瑞丽市公安局向该店对下达《瑞丽市公安局噪声污染防治主体责任告知书》，要求店主履行提示、及时制止消费者夜晚划拳、卖唱等噪音扰民行为。 2.该店在餐桌及前台粘贴了“夜间禁止大声喧哗”提示标识50份，提示客人夜间禁止大声喧哗，防止噪声扰民。 3.瑞丽市公安局对玉璟家园小区及附近10名居民开展满意度调查，居民对该问题的处理满意度为100%。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
99	X3YN202406070063	丽江市古城区丽江康舒宠物诊所（丽江康舒宠物医院）未取得环评手续和辐射安全许可证，医疗废水随意排放，医疗废物倾倒在生活垃圾桶中。	丽江市	水,土壤	1.古城区康舒宠物医院有一台IOT-VET数字化兽用X射线摄影系统，该设备已于2024年2月4日取得生态环境部门核发的《辐射安全许可证》（云环辐〔P0089〕）。 2.在2024年6月7日变更动物诊疗许可证许可范围前，该医院未开展动物颅腔、胸腔或腹腔手术，故不纳入建设项目环境影响评价管理。现因业务拓展，需要办理环境影响评价审批手续。该宠物医院已于2024年5月28日暂停营业，目前正在办理有关手续。 3.该宠物医院经营场所内设有污水处理设备，产生的医疗废水经处理后排放到排污管道。 4.古城区康舒宠物医院已与中节能（丽江）清洁技术发展有限公司签订了《医疗废物委托处置服务合同》，规范处理医疗废弃物。现场未发现该宠物医院医疗废弃物随意乱放的情况。	部分属实	指导企业完善环评手续，强化日常监督管理，督促企业规范经营。	丽江市古城区康舒宠物医院委托云南凯风安全环保技术工程有限公司编制了《丽江市古城区康舒宠物医院建设项目环境影响报告表》，丽江市生态环境局古城分局委托云南省环境科学学会对《报告表》进行了技术审查，目前，正在按照专家组意见进行修改完善。	已办结	无
100	D3YN202406070006	丽江市宁蒗县永宁镇落水村竹地村污水管网破裂，阿黎家门口的情况尤其严重，污水外溢进入草海。	丽江市	水	宁蒗县对竹地村小组62户入户支管及主管网进行全覆盖排查，竹地村不存在污水管网大范围或严重破裂的情况，仅有举报件所述的阿黎家门口1处检查井与入户支管连接处破裂，导致约1m <sup>3</sup> 左右生活污水外溢至附近洋芋地，被洋芋地自然消纳，并未造成污染。洋芋地距草海直线距离30米，且中间有步道和苞谷地作为隔离带，不存在流入草海的情况。	部分属实	1.立即更换破裂污水管网，防止污水外溢。 2.全面排查竹地村小组污水管网隐患，对排查发现的问题及时整改。 3.健全机制，加强污水管网日常巡查和维护，避免类似问题再次发生。	1.6月8日上午，宁蒗县永宁镇组织相关人员更换阿黎家门口破裂污水管，现污水收集管网已恢复正常，无污水外溢情况。 2.对竹地村所有污水管线进行全面排查，未发现其他破损渗漏情况。 3.6月8日下午由永宁镇人民政府组织召开了竹地村村民大会，向村民详细介绍竹地村污水管网基本情况，并告知举报件所述问题的调查处理和整改情况，参会的25名村民代表均对该举报件调查处理和整改情况满意。	已办结	无
101	X3YN202406070064	北京高能时代环境技术股份有限公司在怒江州兰坪县康华电解锌厂及渣库生态环境问题整改项目中弄虚作假，工程转包分包，监管不力，导致生态环境治理问题多、效果差。	怒江州	其他污染	1.整改项目严格依据云南省环科院整改方案实施；整改项目为EPC模式，工程勘察、设计活动严格遵循先勘察、后设计、再施工的建设程序和原则，施工过程中严格对照图纸按照设计要求进行施工。整改项目监督责任主体多方联动，并非单一监管，不存在弄虚作假现象。 2.整改项目在云南省公共资源交易信息网（怒江州）网站发布公开招标，北京高能时代环境技术股份有限公司为中标单位，签订项目总承包合同中明确项目不得分包；经核查施工方提供劳务施工合同，机械设备租赁合同等相关证明材料，有租赁劳务、机械设备的情形，施工主体是北京高能环保有限公司，未发现项目建设过程中转包分包问题。 3.整改项目建立“有方案、有作战图、有主体、有机构、有机制、有落实、有成效”的“七个有”工作机制，明确牵头领导、责任部门、整改时限、整改措施，确保按时按质推进整改，通过多方监管确保项目质量，不存在“监管不力”的问题。 4.治理过程中确实发现过问题，比如2024年5月15日，监理公司发现施工方为加快工程治理进度，部分检测点位检测数据未出结果、开挖未到设计深度仍覆膜施工的情况，并及时下达整改通知。施工方已按照整改要求整改完毕，现场经第三方检测，数据已达标合格。	部分属实	加强项目建设监管力度，确保项目严格落实整改方案按时按质完成整改。	1.2024年5月15日，监理单位对施工过程中监管不力问题下达整改通知，并召开质量监督专题会议责令施工单位按设计要求及时整改，目前施工方已按照整改要求整改完毕，经第三方现场检测，所有检测点位检测数据已达标合格。 2.2024年6月8日，兰坪国有资产运营有限公司成立整改工作领导小组，实时关注中佰科技（云南）有限公司施工过程中环境噪音大气检测变化情况，并积极协调新购污水处理设施安装调试有关工作，严格落实生态环境保护主体责任。	已办结	无
102	X3YN202406070062	怒江州兰坪县兰洁洗碗厂向泔江河直排化学物超标的洗碗污水，导致近几年泔江水无法用于灌溉农田。	怒江州	水	1.兰洁配送站属兰坪县翠屏街道金龙五组农村片区，附近无农户居住，未覆盖市政污水管网，属环评豁免类项目，不用办理排污许可相关手续。外排水监测结果显示各项指标均达标。2022年至2024年4月泔江河水质均达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水及以上标准，不存在化学物质超标问题。 2.兰洁配送站废水排口周边无农田，且泔江下游河段农田灌溉用水取水均为半山山泉水，不存在取用泔江河水灌溉农田的情况。 3.兰洁配送站产生垃圾运往兰坪县生活垃圾填埋场处置，未排入泔江河，但泔江河水面漂浮垃圾。	部分属实	加强对兰洁配送站监管力度，确保外排废水持续稳定达标排放。	1.怒江州将加强对兰洁配送站的日常监管力度，常态化关注企业外排水水质状况及泔江流域自动监测点位数据变化，动员企业安装污水处理设施，确保外排废水持续稳定达标排放。 2.兰坪县翠屏街道金龙社区2024年5月30日上午组织开展泔江河金龙河段“清河行动”，全面完成河道垃圾清理工作，并建立长效机制。兰坪县长办将压实相关部门河长负责制，每月开展常态化“清河行动”，提升河道环境卫生质量。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
103	X3YN202406070020	怒江州兰坪县金顶垃圾填埋场臭气熏天，污水直排泄江河，污染生态环境。	怒江州	大气,土壤,水	1.垃圾填埋区和渗滤液调节区均不同程度存在一定的臭气，2024年5月13日通过对兰坪县垃圾填埋场进行检测，废气检测结果显示在排污许可证允许最高限值范围内，属于达标排放。 2.2024年6月1日联合相关部门经现场调查核实，无污水直排，年内金顶街道、官坪村两级河长巡河均未发现该河道有污水直排现象。	部分属实	督促兰坪县垃圾填埋场严格落实垃圾填埋措施和规范，加大渗滤液处理力度，减少臭气散发对附近村民造成的影响，加大宣传引导，合理解决群众诉求。	1.在垃圾填埋场非作业区进行覆膜（总面积14000平方米，已覆盖8800平方米），场区覆盖面积达63%，以减少臭气散发。 2.在原有40立方米/天渗滤液处理设备的基础上增加1组300立方米/天的应急处理设备加大渗滤液处理力度，通过降低渗滤液调节池液位从而缩小臭气散发面积。	已办结	无
104	X3YN202406070021	怒江州兰坪县河西乡白龙村委会旁的选矿厂将尾矿渣堆放在干枯鱼塘中，影响鱼塘下游居民。	怒江州	土壤	1.举报反映“堆放尾矿的废气干枯鱼塘”为兰坪新龙选矿厂向村民租用土地上新建7万吨库容的尾矿临时中转池，租用土地上原有乡村鱼塘，现堆放有尾矿约6000m <sup>3</sup> 。因存在尾矿湿排现象，兰坪县应急管理局2024年1月3日下发《现场处理措施决定书》，责令停止生产作业行为，目前企业处于停工状态。 2.经采样监测，结果显示选矿厂及中转池周边水质均低于环境检出限，未对下游造成污染。 3.2024年6月1日，兰坪县应急管理局聘请云南凯风安全环保技术工程有限公司专家组到现场勘验，出具《兰坪新龙选矿厂尾矿中转池现状安全评估意见》。中转池整体现状隐患风险较小，安全可控。	部分属实	1.加强对兰坪新龙选矿厂及其尾矿库的日常监管，督促企业未取得安全生产许可证及未按照批复要求建设完善尾矿中转池之前一律不允许生产，严格落实安全、环保等措施，抵御风险隐患。 2.加大宣传力度做好群众解释工作，取得群众理解和认可。	1.责令兰坪新龙选矿厂尾矿库未取得安全生产许可证及未按照批复要求建设完善尾矿中转池之前一律不允许生产，并对尾矿中转池开展汛前调洪演算，建立完善相关管理台账。 2.开展环境监测分析，结果显示选矿厂及中转池周边水质均低于环境检出限，未对下游造成污染。 3.组织专家组开展现场勘验，得出“尾矿临时中转池整体现状隐患风险较小、安全可控”结论。 4.兰坪县人民政府在白龙村召开座谈会，向村民详细解释调查核实结果，切实做好群众维稳工作。	已办结	无
105	X3YN202406070058	迪庆州香格里拉市虎跳峡镇松鹤村红石哨石场长期粗放式露天开采，未按要求恢复生态，导致岩土裸露；利用修建高速路的弃渣、建筑垃圾等回填因采石形成的天坑，掩盖石场开采超采事实（采矿许可证批复5万立方米），导致天坑处植被难以成活。	迪庆州	生态,土壤	1.红石哨石场采矿许可证有效期至2025年9月，开采方式为露天，生产规模为5万立方米/年。 2.已制定恢复治理方案，2025年12月-2027年12月为恢复治理期。 3.根据恢复治理方案，对采坑采取回填为恢复治理的必要措施。实地核查，未发现建筑垃圾回填情况。 4.实地核查时存在超范围使用林地0.9645亩的情况。	部分属实	1.加强巡查监管，严令涉事企业不得随意倾倒弃渣及建筑垃圾。 2.督促企业严格按照相关时限及要求完成生态修复及土地复垦。 3.对发现的超范围使用林地问题依法处理。	1.督促企业按照采矿证许可范围开采并按恢复治理方案开展恢复治理工作。 2.对发现的超范围使用林地问题依法处理。 3.对企业历史动用资源量采矿权出让收益进行评估后追缴。	阶段性办结	无
106	X3YN202406070039	临沧市云县幸福农场基本农田被大量违章建筑占用，大面积黄土裸露。	临沧市	土壤	1.临沧市幸福农场范围内现有的381.04329亩永久基本农田不存在被占用情况；核查发现，临沧市幸福农场城镇开发边界内确实存在部分未办理规划许可证的违章建筑，但不涉及永久基本农田。 2.通过现场无人机航拍，临沧市幸福农场范围内仅存在一个地块未被植被覆盖，面积为18.41亩（其中园地17.97亩，设施农用地0.44亩），经实地踏勘并向临沧市幸福农场相关负责人核实：该地块原种植咖啡，承租合作企业因效益差，常年无人管理，造成该地块杂草丛生，咖啡老化退化严重。为避免土地资源浪费，2024年年初，临沧市幸福农场对该地块原种植的咖啡树进行清理，翻耕起垄种植玉米。目前，该地块种植的玉米已出苗。	部分属实	整治违建，规范管理。	目前已成立工作组开展现场核实处理，针对“临沧市云县幸福农场存在违章建筑问题”已制定了下一步整改方案。	未办结	无
107	D3YN202406070048	临沧市临翔区百树广场小区20栋3单元、4单元楼顶的水泵噪声严重扰民，影响休息。	临沧市	噪音	经核查，百树广场小区20栋有1单元、2单元、3单元，没有4单元，群众举报问题为20栋3单元业主自行楼顶安装的1台增压水泵运行期间产生一定噪音影响。	基本属实	降低增压水泵运行噪音。	接到举报件后，成立工作组多次前往百树广场小区20栋现场核实和走访部分业主，多次与被举报增压水泵所属住户进行沟通协商，该户业主已同意采取整改措施，以降低水泵运行噪音对相邻住户的影响。	未办结	无