

西双版纳傣族自治州水利局

西水利便笺〔2022〕934号

西双版纳州水利局关于曼城一期建设项目 水土保持设施自主验收核查意见的通知

西双版纳曼城投资有限公司：

根据《西双版纳州水利局关于开展2022年生产建设项目水土保持设施自主验收核查工作的通知》，2022年11月25日，州水利局对你公司曼城一期建设项目水土保持设施自主验收情况开展了验收核查，现提出如下意见。

一、项目概况

曼城一期建设项目位于景洪市曼弄枫片区，项目于2018年1月开工建设，2021年10月完工，2021年12月开展水土保持自主验收。

2018年7月20日建设单位取得《西双版纳州水利局关于准予曼城一期建设项目水土保持方案的行政许可决定书》（西水保许〔2018〕21号）。

2021年12月，建设单位完成该项目水土保持设施自主验收。2022年4月1日报州水利局备案，取得“西水保验收回执〔2022〕第9号”报备证明。

二、核查情况

（一）核查工作开展情况

2022年11月25日，核查组现场检查了建构筑物区、道路广场区、景观绿化区、临时堆土场等，并查阅了水土保持监理、水土保持监测、水土保持验收总结报告等档案资料。

经核查，建设单位自主验收程序、验收标准和执行条件方面未发现严重问题。

（二）核查发现的问题

- 1.公示材料中缺水土保持监测总结报告。
- 2.景观绿化部分区域植物措施郁闭度不达标，管护不到位。
- 3.验收资料归档不规范。
- 4.监测季报中部分照片、记录表与实际不相符，签字不完整。

以上问题属于一般问题，不涉及《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）规定的不得通过水土保持设施验收情形。

三、核查结论

同意通过验收核查。

四、整改要求

（一）加强植物措施管护，抓紧对植被恢复效果较差的区域开展补植补种，定期对各项水土保持防护措施运行情况进行巡查。

（二）加强档案资料收集，规范档案管理，包括过程中的汇报材料、监测原始记录表等。



抄送：景洪市水务局。